

日付: 2026/3/2

車両情報シート

管理番号	3897	形状	ミキサー
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FRR90S4	車台番号	FRR90-7210937

ミキサー

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			異音	○
			振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
黒煙・白煙		○		
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	ドラム作動 ドラムローラ 作動油 シュート ホッパー 水タンク	放水・漏れ	○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
オイル漏れ		○	
異音		○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック ミラー機能 ホーン オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ セルモーター バッテリー(状態) オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー 風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		10	10		
FR		(1 A)	(1 A)		
RF	10	10	10	10	
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)	
	スペア	10			
		(1 A)			
・タイヤサイズ		F 225/80R17.5 R 225/80R17.5			
・タイヤパターン		1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール		A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入			
・状態		I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3897	形状	ミキサー
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FRR90S4	車台番号	FRR90-7210937

日付: 2026/3/2

ミキサー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ: 2本	上物: 無	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク: キャブキーと同一	キーレス: 有	破損	無 ()	フロントガラス状態	良好
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	無	傷の程度→	. . .
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 有	カーテン	無	シャーシ サビ	無
整備記録簿	無		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	記録期間→ ()		欠品	無 ()	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄

上物未塗装