

車両情報シート

管理番号	4164	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU676P	車台番号	XZU676-0001482

基本情報	年式	令和8(2026) 年 4 月	
	エンジン型式	N04C	
	排気量	4,000	cc
	馬力	150	ps
	最大積載量	2,950	kg
	車検	有 [令和10 年 4 月 19 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]	
	車体の長・幅・高	車検証:長 4,680 mm ・ 幅 1,690 mm ・ 高 1,980 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	MT 5 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC [ディスク]	
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	60 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×4	
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無	
	エアコン	有 [マニュアル]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進装置	無	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/9/2

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	新明和 [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: DR2-0110SY 製造番号: S2603043xxx
	内寸法	長 3,050 mm × 幅 1,590 mm × 高 370 mm
	床厚み	6 mm 二重張 [無]
	ボデー材質	鉄 鉄の場合→[不明]
	リアゲート	下開
	リアゲート水密	無
	コボレーン	有 [シート] / (手動)
	底形状	角底
	形状(小型)	強化
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: [] クレーン段数:
	ラジコン	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

管理番号	4164	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	デトロ
型式	2WG-XZU676P	車台番号	XZU676-0001482

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	ダンプ作動		○
	油圧		○
	ダンプ下がり具合		○
	ホイスト		○
	作動油 量・漏れ		○
	曲がり・ねじれ		○
	ブームの状態		
	その他 損傷		○
クレーン	クレーン作動		
	ブームの状態		
	作動油・量・漏れ		
	ラジコン操作		
	フックイン作動		
	リアジャッキ作動		
	ワイヤー		
	その他 損傷		
報告欄			

タイヤ [残りmm表示]							
FF							
FR							
RF							
RR							
スペア							
・タイヤサイズ F 205/75R16 R 205/75R16							
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入							
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入							
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ * タイヤの状態を()に記入							

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		油漏れ	○
	ターボ	異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
排ガス・触媒装置	取付	○	
	黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作		
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
PTO	作動不良	○	
	オイル漏れ	○	
	異音	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル パワーステアリング ・ギアボックス リーフスプリング エアサス	遊び	○
		ガタ・異音	○
		損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
		異音・折損	○
		損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウinker		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケータ(警告)	ランプ点灯		○
その他報告欄			

車両情報シート






3

管理番号	4164	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU676P	車台番号	XZU676-0001482

日付： 2026/9/2

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装				
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	良好	()	キャブ修復暦	無	()
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	無	破損	無	()	フロントガラス状態	良好	
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	無			傷の程度→	. .
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	無		シャーシ サビ	無	
整備記録簿	無				フロアマット	有		フレーム曲がり・修復暦	無	()
	記録期間→ ()				欠品	無	()	ボデー修復暦	無	()

点検者 報告欄