

車両情報シート

No	管理番号	3299	形状	トラクタ
	車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
	型式	2RG-FP74HDR	車台番号	FP74HD-500712

基本情報	年式	平成31 (2019)	年	2	月
	エンジン型式	6R20			
	排気量	10,670 cc			
	馬力	460 ps			
	最大積載量	11,500 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	免許区分	大型(11t以上)			
	車体 長さ	車検証	5680 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	3630 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	225 千km	[実走]				
	タコグラフ	無	[]		(年 月)		
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [シフトパイロット] 他()			
	ペダル数	2					
	ターボ	有					
	ブレーキ	AOH	[ドラム]				
	ABS	有					
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [EG]			
	エアサス	有	[リア]				
	速度抑制装置	有					
	Nox・PM	適合					
	燃料タンク	400	L	+	L	+	L
	燃料	軽油	[]				
	アドブルー使用	有					
	駆動方式	4×2					
	小型形状		←大型の場合は空欄				

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	ハイルーフ	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	ヒーター付
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[社外] [ラジオ ・ ナビ ・ CD]
	ETC	有	[不明]
	バックカメラ	有	[カラー]
	オートクルーズ	有	
坂道発進補助装置	有		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	カブラ形状	シングル
	メーカー	その他 [YOKOSHA]
	型式	HP-1300C
	製造番号[年式]	12751455 25 [平成30 年 月]
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー		[		]
	型式				
	製造番号[年式]		[	年	月]
	吊荷重		[		]
	クレーン段数				
	操作				
	フックイン				
	リアジャッキ				
	載替				
	その他情報				

日付: 2025/6/25

トラクタ

車両チェックシート

管理番号	3299	形状	トラクタ
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2RG-FP74HDR	車台番号	FP74HD-500712

日付:

トラクタ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		マフラー	取付	○
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
詰まり		○		
黒煙・白煙		○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり		
		切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
	クラッチ マスターオイル	漏れ		
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
	報告欄			

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置	○	
	エア・コンプレッサ	漏れ	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
		損傷	○	
		エアサス	損傷	×
		エア漏れ	×	
		作動不良	×	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯		
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
	電装関係(内装)	ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター		○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
	エアコン	コンプレッサー	○	
		風量	○	
	ガス		○	
		インジケーター(警告)ランプ点灯	○	
	その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	カブラ損傷		○	
		連結配管ホース類	○	
		スロープガイド	○	
		その他損傷	○	
	報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ
[残りmm表示]

FF

FR

RF

RR

10

2 B

10

2 B

6

2 B

6

2 B

7

2 B

7

2 B

スベア

・ タイヤサイズ

F 295/80R 22.5

R 295/80R 22.5

・ タイヤパターン

1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他

* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール

A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態

I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入

* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	3299	形状	トラクタ
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2RG-FP74HDR	車台番号	FP74HD-500712

日付:

トラクタ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者	報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無	()
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	有	()
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	良好	[]
汚れ	中	()		傷の程度	[]()
欠品	無	()	シャーシ サビ	小	()
その他		()	フレーム曲がり・修復暦	無	()
		()	ボデー修復暦	無	()