

車両情報シート

管理番号	3802	形状	ダンプ
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK72F	車台番号	FK72F-621459

基本情報	年式	令和7(2025)年 10月		
	エンジン型式	6M60		
	排気量	7,540	cc	
	馬力	220	ps	
	最大積載量	3,400	kg	
	車検	有 [ 令和9年 10月 28日 ] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型 [ 中型(8t未満) ]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 5,400 mm ・ 幅 2,280 mm ・ 高 2,550 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	1千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )		
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒[ ]
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [ EG ]		
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100	L+	L+ L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準	←大型の場合は空欄
	ベッド	無		
	エアコン	有 [ オート ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー ・ ]		
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ]		
	ETC	有 [ 種類 2.0 ]		
	バックカメラ	有 [ カラー ]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/2/4  
ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	新明和 [ ] [ 年 月 ]		
	型式・製造番号	型式: DR4-0003SY	製造番号: S2507035xxx	
	内寸法	長 3,390 mm × 幅 2,060 mm × 高 320 mm		
	床厚み	5 mm	二重張	[ 無 ]
	ボデー材質	鉄 鉄の場合→[ スウェーデン鋼 ]		
	リアゲート	下開		
	リアゲート水密	無		
	コボレーン	有 [ シート ] / ( 自動 )		
	底形状	角底		
	形状(小型)			
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	[ ] [ 年 月 ]		
	型式・製造番号	型式:	製造番号:	
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: [ ]	クレーン段数: [ ]	
	ラジコン			
	フックイン			
	リアジャッキ			
	載替			
	その他情報			

日付: 2026/2/4

車両情報シート

管理番号	3802	形状	ダンプ
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK72F	車台番号	FK72F-621459

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	ダンプ作動	油圧	○
		ダンプ下がり具合	○
		ホイスト	○
		作動油・量・漏れ	○
		曲がり・ねじれ	○
		ブームの状態	○
		その他 損傷	○
クレーン	クレーン作動	ブームの状態	○
		作動油・量・漏れ	○
		ラジコン操作	○
		フックイン作動	○
		リアジャッキ作動	○
		ワイヤー	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果	
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		電装関係(内装)	ワイパー	○
		パワーウインドウ	○	
		集中ドアロック	○	
ミラー機能	ミラー機能	○		
	ホーン	○		
	オーディオ	○		
	バックアイカメラ	○		
	計器類 点灯状態	○		
	ルームランプ	○		
	セルモーター	○		
	バッテリー(状態)	○		
	オルタネータ(ダイナモ)	○		
	エアコン	コンプレッサー	○	
	風量・冷風	○		
インジケーター(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		10.5	10.5		
FR		(1 A)	(1 A)		
RF	10.5	10.5	10.5	10.5	
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)	
	スペア	10.5			
・タイヤサイズ F 225/90R 17.5 R 225/90R 17.5 ・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを( )に記入 ・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを( )に記入 ・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を( )に記入					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3802	形状	ダンプ
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK72F	車台番号	FK72F-621459

日付: 2026/2/4

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装	外装		
キー各種	キャブ: 2本	上物: 無	シートの状態	良好 ( )	キャブ修復暦	無 ( )
	燃料タンク: 無	キーレス: 有	破損	無 ( )	フロントガラス状態	良好
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	無	傷の程度→	. . .
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 無	カーテン	無	シャーシ サビ	無
整備記録簿	無		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ( )
	記録期間→ ( )		欠品	無 ( )	ボデー修復暦	無 ( )

点検者 報告欄