

車両情報シート

管理番号	3531	形状	アルミ平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2TG-NPR88AC	車台番号	NPR88-7030271

基本情報	年式	令和5(2023) 年 12 月		
	エンジン型式	4JZ1		
	排気量	2990	cc	
	馬力	110	ps	
	最大積載量	3000	kg	
	車検	有 [令和7 年 12 月 18 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]		
	車体 長	車検証 6790	mm 実測	mm
	車体 幅	車検証 2170	mm 実測	mm
	車体 高	車検証 2220	mm 実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	10 千km		実走	
	タコグラフ	無	[]	(年 月)	
	シフト	AT	速	セミATの場合⇒[] 他(	
	ペダル数	2			
	ターボ	有			
	ブレーキ	VAC	[ディスク]		
	ABS	有			
	リターダ	無	[]		
	エアサス	無	[]		
	速度抑制装置	有			
	Nox・PM	適合			
	燃料タンク	100	L+	L+	L
	燃料	軽油	[]		
	アドブルー使用	有			
	駆動方式	4×2			
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→			

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ:	標準	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	無		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー . .]		
	オーディオ	有 [純正] [. .]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/10/14
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	[] [年 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	アオリ	アルミ		
	床材質	木		
	内寸法	長 5010 mm×幅 2080 mm×高 380 mm		
	リアあおり 高	380 mm		
	床面地上高	890 mm		
	ラッシングレール	段		
	床フック	対 [] 個		
	スタンション・ポール	スタンション 個 ポール: 本		
	中間柱			
	ネタ	横ネタ→ 木製 縦ネタ→ 無		
	載替	無		
	その他情報			

上物情報3 (パワーゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	操作方法	[.]		
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm	
	その他情報			

車両情報シート

管理番号	3531	形状	アルミ平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2TG-NPR88AC	車台番号	NPR88-7030271

日付： 2025/10/14

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	△
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
報告欄		異音	

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	1本
	キー(燃料タンク)	1本
	キー(上物)	キャブキーと同一
	キーレス	有
	取扱説明書	無
	カーテン	無
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	無
	記録保管	無
整備記録簿	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック ミラー機能 ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ セルモータ バッテリー(状態) オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサ		○
		風量・冷風	○
インジケータ(警告)ランプ点灯 その他報告欄			○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート	パワーゲート作動	
		ストッパー作動	
		ラジコン・リモコン作動	
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ				
[残りmm表示]				
FF		8	8	
		(1 A)	(1 A)	
FR				
		()	()	
RF	8	8	8	8
	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)
RR				
	()	()	()	()
	スベア	9		
		(1 A)	()	
・タイヤサイズ F 225/75R16				
R 225/75R16				
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
*各タイヤのホイールを()に記入				
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ				
*タイヤの状態を()に記入				

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3531	形状	アルミ平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2TG-NPR88AC	車台番号	NPR88-7030271

3
日付： 2025/10/14

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無	傷の程度→ 点キズ ・ ・	
破損	無	(	フロントガラス状態	傷あり		
汚れ	少ない					
欠品	無	(	シャーシ サビ	無		
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 (	)	
			ボデー修復暦	無 (	)	