

車両情報シート

管理番号	4074	形状	ドライバン(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU713N	車台番号	XZU713-0002073

基本情報	年式	令和8(2026) 年 3 月	
	エンジン型式	N04C	
	排気量	4,000	cc
	馬力	150	ps
	最大積載量	3,000	kg
	車検	有 [令和10 年 3 月 5 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]	
	車体の長・幅・高	車検証:長 6,520 mm ・ 幅 2,220 mm ・ 高 3,120 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	AT 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC [ディスク]	
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	100 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄	
	ベッド	無	
	エアコン	有 [マニュアル]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進装置	無	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/8/6
ウイング ・ バン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トランテックス [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号: V052M56	
	床材質・形状	木 [フラット]	
	内寸法	長 4,510 mm × 幅 2,080 mm × 高 2,170 mm	
	間口	幅 2,070 mm × 高 2,110 mm	
	サイドドア	有 [スライド]	
	サイドドア寸法	幅 930 mm × 高 2,000 mm	
	床面地上高	870 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本	
	壁厚	サイド: mm リア: mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	無 []	
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	冷凍方式		
	設定温度	度 ~ 度	
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)	
	スタンバイ装置	* 有の場合→[コード]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [跳上] ※跳上の場合⇒ [オート]	
	メーカー	その他 [トランテックス]	
	型式・製造番号	型式: TRAM10-1474N 製造番号: S2601005053	
	操作方法	[ラジコン(コードレス) ・ リモコン(コードタイプ)]	
	寸法(外寸)	幅: 2,100 mm 奥行: 1,550 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 1,920 mm 奥行: 1,310 mm	
	その他情報		

日付： 2026/8/6

車両情報シート

管理番号	4074	形状	ドライバン(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU713N	車台番号	XZU713-0002073

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		油漏れ	○
	ターボ	異音	○
		漏れ	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
報告欄	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
		動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック ミラー機能 ホーン オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ セルモーター バッテリー(状態) オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー 風量・冷風		○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄			○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		
冷凍機	冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 異音 コンプレッサー コンデンサ ファンモータ 冷媒サイトグラス 色・量 サブエンジン 油漏れ 異音 冷却水 液量 漏れ		
パワーゲート	パワーゲート作動 ストッパー作動 ラジコン・リモコン作動		○
			○
			○
報告欄			

タイヤ	
[残りmm表示]	
FF	9 9
FR	(1 A) (1 A)
RF	9 9 9 9
RR	(1 A) (1 A) (1 A) (1 A)
スペア	9 (1 A)
・タイヤサイズ F 225/70R 16	
R 225/70R 16	
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他	
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入	
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)	
* 各タイヤのホイールを()に記入	
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ	
* タイヤの状態を()に記入	

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	4074	形状	ドライバン(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU713N	車台番号	XZU713-0002073

日付： 2026/8/6

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	3本	上物:	2本	シートの状態	良好 ()
	燃料タンク:	キャブキーと同一		キーレス:	無	破損
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	無
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	無
整備記録簿	無				フロアマット	有
	記録期間→ ()				欠品	無 ()
					シャーシ サビ	無
					フレーム曲がり・修復暦	無 ()
					ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄