

車両情報シート

No	管理番号	3356	形状	塵芥車
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-120414

基本情報	年式	令和2(2020) 年 7 月			
	エンジン型式	A05C			
	排気量	5,120 cc			
	馬力	210 ps			
	最大積載量	1,550 kg			
	車検	抹消 [年 月 日]			
	免許区分	中型(8t未満)			
	車体 長さ	車検証	7230 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	2190 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	2720 mm	実測	mm

車両情報	走行km	58 千km	[実走]			
	タコグラフ	無	[] (年 月)			
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()		
	ペダル数	3				
	ターボ	有				
	ブレーキ	AOH	[ドラム]			
	ABS	有				
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無	[]			
	速度抑制装置	無				
	Nox・PM	適合				
	燃料タンク	100	L +	L +	L	
	燃料	軽油	[]			
	アドブルー使用	無				
	駆動方式	4×2				
小型形状		←大型の場合は空欄				

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	無	
	エアコン	有	[マニュアル]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無	[]
	バックカメラ	有	[カラー]
	オートクルーズ	無	
坂道発進補助装置	有		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和	[]
	型式	GT104-5734P	
	製造番号[年式]	H106466xxx	[年 月]
	方式	プレス式	*その他→ ()
	容積	10.2 m3	
	反転装置	無	
	スケール	無	
	載替	無	
	その他情報	連続スイッチ付	

塵芥車

日付: 2025/7/28

車両チェックシート

管理番号	3356	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-120414

日付： 2025/7/28

塵芥車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		マフラー	取付	○
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
報告欄		作動不良	○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	作動		○	
		スイッチ類	○	
		油圧漏れ	○	
		その他 損傷	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	9 (2 A)	9 (2 A)	
	FR	()	()	
	RF	2 (2 A)	5 (2 A)	9 (2 A)
	RR	()	()	7 (2 A)
	スベア	()	5 ()	()
		1 A ()	()	
	・ タイヤサイズ F 225/80R17.5			
	R 225/80R17.5			
	・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要				

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	3356	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-120414


日付： 2025/7/28

塵芥車

外装状態



参考工番



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄	
シート破れ	有	キャブ修復暦	無	(	運転席シートカバー破れ
破損	無	(	有	)	
スイッチ類	良好	(	傷あり	[	
汚れ	中	(	傷の程度	[	
欠品	無	(	点キズ	](	
その他		)	小	(	
		シャーシ サビ	無	(	
		フレーム曲がり・修復暦	無	(	
		ボデー修復暦	無	(	