

車両情報シート

管理番号	3134	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-SH1EDDG	車台番号	SH1EDD-13006

基本情報	年式	平成28(2016) 年 4 月					
	エンジン型式	E13C					
	排気量	12,910 cc					
	馬力	410 ps					
	最大積載量	11,500 kg					
	車検	検切	[年 月 日] ←抹消の場合不要				
	サイズ・免許区分	大型	[大型(11t以上)]				
	車体の	車検証:長	5,510 mm	・ 幅	2,490 mm	・ 高	3,460 mm
	長・幅・高さ	実測:長	mm	・ 幅	mm	・ 高	mm

車両情報	走行km	378 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	390 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: ←大型の場合は空欄	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	無 []	
	ドライブレコーダー	有	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/8/7
トラクタ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	ソーシン [年 月]	
	型式・製造番号	型式: HMV-13-A 製造番号: G3-20901	
	カブラ形状	シングル ハイリフトカブラの場合→[°C]	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	吊荷重	吊荷重: [] クレーン段数:	
	ラジコン		
	フックイン		
	リアジャッキ		
	載替		
	その他情報		

日付： 2026/8/7

トラクタ

車両情報シート

管理番号	3134	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-SH1EDDG	車台番号	SH1EDD-13006

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
エアコン	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
	コンプレッサー		○
インジケータ(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	カブラ損傷 連結配管ホース類 スローブガイド その他損傷		○
			○
			○
			○
			○
クレーン	クレーン作動 ブームの状態 作動油・量・漏れ ラジコン操作 フックイン作動 リアジャッキ作動 ワイヤー その他 損傷		
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	2.5	5.5	
	(2 A)	(2 A)	
FR			
RF	8.5	10	10
	(3 A)	(3 A)	(3 A)
RR			
スペア	13		
	(1 A)		
・タイヤサイズ F 295/80R 22.5			
R 275/80R 22.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート




管理番号	3134	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-SH1EDDG	車台番号	SH1EDD-13006

3

日付: 2026/8/7

トラクタ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装				外装			
キー各種	キャブ:	1本	上物:	無	シートの状態	損傷	(運転席側シート穴)	キャブ修復暦	無	()	
	燃料タンク:	無	キーレス:	無	破損	無	()	フロントガラス状態	傷あり		
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	汚れ	多い			傷の程度→	点キズ	・
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有		シャーシ サビ	大		
整備記録簿	有				フロアマット	有		フレーム曲がり・修復暦	無	()	
	記録期間→	(	H29.4~R8.2	)	欠品	有	(エアサスのリモコン置きの蓋)	ボデー修復暦	無	()	

点検者 報告欄