## 車両情報シート

No	管理番号	3426	形状	粉粒体運搬車
	車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
	型式	PJ-FU50JZ	車台番号	FU50JZ-540536

基本情報	年式	平成19(2	(700	年	8月			
<b>空</b> 中旧和		十八八 (2	.007/	+	υ д			
	エンジン型式	6M70						
	排気量	12,880 d	cc					
	馬力	350 p	os					
	最大積載量	14,200 k	⟨g					
	車検	抹消		年	F	日]		
	免許区分	大型(11t以	上)					
	車体 長さ	車検証	11090	) mm	実測		mm	
	車体 幅	車検証	2490	) mm	実測		mm	
	車体 高さ	車検証	3330	) mm	実測		mm	

\*実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1,270 千km [ 実走 ]
	タコグラフ	有 [ 別体 ] ( 平成19 年 6 月 )
	シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒ [ 他( )
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]
	ABS	有 [ リターダ ] リターダの場合⇒ [ EG ]
	補助ブレーキ	有 [ リターダ ] リターダの場合⇒ [ EG ]
	エアサス	有 [ リア ] 有
	速度抑制装置	有
	Nox•PM	適合
	燃料タンク	300 L + L + L
	燃料	軽油 [
	アドブルー使用	無無
	駆動方式	6×2(前2軸)
	小型形状	←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有 有 [ オート ]
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有 有 有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有 無
	電動ミラー	無無
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ・・・・ ]
	ETC	無 [種類 ] 有 [ カラー ] 有
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2025/11/13

粉粒体運搬車

上物情報1	メーカー	極東開発工業	[		]
	型式	JA16-44C-S			
	製造番号[年式]	07J050401N		年	月]
	品名		バラセメント		
	比重	1.0			
	タンク容積	14200 L			
	タンク層	3 層			
	マンホール数	2 個			
	コンプレッサー	スクリュー [		]	
	タンク材質	鉄			
	載替	無			
	その他情報				

## 車両チェックシート

管理番号	3426	形状	粉粒体運搬車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	PJ-FU50JZ	車台番号	FU50JZ-540536

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	0	
	エンジンオイル	漏れ	0	
		汚れ	0	
		水混入	0	
		異音·振動	0	
	ターボ	油漏れ	0	
		異音	0	
		配管	0	
	ブローバイ・排圧		0	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	0	
		噴け不良	0	
	ファンベルト	緩み・鳴き	Δ	
	冷却水	液量	0	
	ウォーターポンプ		0	
		汚れ	0	
		ホース損傷	0	
		水温	0	
	マフラー	取付	0	
	排ガス・触媒装置		0	
		詰まり	0	
		黒煙·白煙	0	
報告欄				
1				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置		ギア鳴り	O	7,7,5
ヘノンコン 助力協定収益		ギア抜け	Δ	
		オイル漏れ	0	
		異音·振動	0	
	クラッチ	すべり	0	
		切れ不良	0	
		切れ位置	0	
		異音	0	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	0	
	デファレンシャル プロペラ・ドライブシャフト PTO	油漏れ	0	
		異音	0	
			0	
		ガタ	0	
		作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄	ギア変速しにくい バックギア不良			

項目		有無	対応
装備類	スペアキー キャブ	有	
	スペアキー 燃料タンク	有	
	スペアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	


項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	0	
	ABS		0	
	エアマスター	不良·油漏	0	
	駐車ブレーキ	効き具合	0	
	坂道発進装置		0	
エア・コンプレッサ		漏れ	0	
		不良	0	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置	ハンドル	遊び	0	
足廻り		ガタ・異音	0	
	ギアボックス	油漏れ	0	
	パワーステアリング	損傷	0	
		油漏れ	0	
	エアサス	異音	0	
		損傷	0	
		損傷	0	
		エア漏れ	0	
		作動不良	0	
報告欄		•		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		0	
	フォグランプ		0	
	ウインカー		0	
	ストップランプ		0	
	車幅灯(マーカー)		×	
	車高灯			
	作業灯•庫内灯			
	ナンバー灯		×	
電装関係(内装)	ワイパー		0	
	パワーウインドウ		0	
	集中ドアロック		0	
	格納ミラー		0	
	電動ミラー			
	ホーン		0	
	ラジオ・オーディオ		0	
	バックアイカメラ		0	
	計器類 点灯状態		0	
	ルームランプ		0	
電装関係(バッテリー)			Ö	
	バッテリー(ターミナル)		0	
	オルタネータ(ダイナモ)		0	
エアコン	コンプレッサー		0	
	風量		00000	
ハぶん カ (敬	ガス		) C	
インジケーター(警をの他報告欄	<u> 声)フンノ 京り</u> 車幅灯右1つ断線	1 7113	0	
ての世報古懐	半幅別石「フ断稼	している		
	1			

2

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	コンプレッサー作動確認		0	
	圧力・排出確認		0	
	_			
報告欄 上記項目状況など記力				



 点検結果:
 O:良好
 Δ:継続的な点検が必要
 ×:要修理・交換

 対応:
 R:修理
 P:交換
 S:清掃
 O:給油(水)


3

車両チェックシート

日付:

管理番号	3426	形状	粉粒体運搬車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	PJ-FU50JZ	車台番号	FU50JZ-540536

粉粒体運搬車



キャブ内装			外装						点検者 報告欄	
シート破れ	有		キャブ修復暦	無	(			)	運転席側のサンバ	イザーが5cm程敗れ
破損	無	( )	キャブ・コーションプレート	有						
スイッチ類	良好	( )	フロントガラス状態	傷あり	[		]			
汚れ	少ない			傷	の程度[	飛石	](	)		
欠品	無	( )	シャーシ サビ	小						
その他			フレーム曲がり・修復暦	無	(			)		
			ボデー修復暦	無	(			)		