

車両情報シート

No	管理番号	37310	形状	車載車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2RG-XZU722M	車台番号	XZU722-0004962

基本情報	年式	令和元 (2019)	年	10	月
	エンジン型式	N04C			
	排気量	4,000	cc		
	馬力	136	ps		
	最大積載量	3,000	kg		
	車検	有		令和7年	12月19日
	免許区分	準中型(5t未満)			
	車体長さ	車検証	7600 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2200 mm	実測	mm
	車体高さ	車検証	2170 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	57 千km		実走	
	タコグラフ	無			(年 月)
	シフト	AT	速	セミATの場合⇒	[] 他()
	ペダル数	2			
	ターボ	有			
	ブレーキ	VAC		ディスク	
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有		排気B	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無			
	速度抑制装置	無			
	Nox・PM	適合			
	燃料タンク	100	L +	L +	L
	燃料	軽油			
	アドブルー使用	無			
	駆動方式	4×2			
	小型形状	全低床		←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有		マニュアル
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有		社外 [] ナビ []
	ETC	有		1.0 []
	バックカメラ	有		カラー []
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

上物情報1 (ボデー)	メーカー	極東開発工業		[]
	型式	JN02-45		
	製造番号[年式]	19Z058557Y		[年 月]
	内寸法 長	5700	mm	
	内寸法 幅	2070	mm	
	内寸法 高	80	mm	
	床面地上高	950	mm	
	床フック	6	対	[埋込]
	スタンション		個	
	ウインチ	有		
	自動歩み	無		
	オートスライダー	無		
	上物操作	ラジコン		
	横根太	鉄		
	載替	無		
	その他情報	固縛装置付		

上物情報2 (クレーン)	メーカー			[]
	型式			
	製造番号[年式]			[年 月]
	吊荷重			[]
	クレーン段数			
	操作			
	フックイン			
	リアジャッキ			
	載替			
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	無		[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー			[]
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	37310	形状	車載車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU722M	車台番号	XZU722-0004962

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
			×	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
			○	
エアコン	コンプレッサー 風量 ガス		○	
			○	
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	上物動作 作動油 量・漏れ ラジコン作動 ウインチワイヤー 自動歩み その他 損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
報告欄 上記項目状況など記入	クレーン作動 作動油 量・漏れ ラジコン作動 フックイン作動 ワイヤー その他損傷			

タイヤ
[残りmm表示]

FF

FR

RF

RR

8

(1 A)

8

(1 A)

6

(1 A)

6

(1 A)

8

(1 A)

スベア

(1 A)

・ タイヤサイズ

F 215/70R17.5

R 215/70R17.5

・ タイヤパターン

1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他

* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール

A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態

I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入

* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	37310	形状	車載車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU722M	車台番号	XZU722-0004962

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	・使用に伴うキズ、汚れ有 ・左右フェンダー腐食有 ・全体的にサビ有
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	傷あり [点キズ] ()	
汚れ	少ない		傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	小	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	