

車両情報シート

| | | | |
|------|------------|------|-------------------|
| 管理番号 | 3912 | 形状 | トラクタ |
| 車名 | UDトラックス | 通称名 | クオン |
| 型式 | 2PG-GK5AAB | 車台番号 | JNCMB22A5LU054821 |

| | | | |
|------|-----------|---|--|
| 基本情報 | 年式 | 令和2(2020)年 9月 | |
| | エンジン型式 | GH11 | |
| | 排気量 | 10,830 cc | |
| | 馬力 | 460 ps | |
| | 最大積載量 | 11,500 kg | |
| | 車検 | 抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要 | |
| | サイズ・免許区分 | 大型 [大型(11t以上)] | |
| | 車体の長・幅・高さ | 車検証:長 5,620 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,330 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm | |

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

| | | | |
|------|---------|--------------------------|--|
| 車両情報 | 走行km | 491 千km [実走] | |
| | タコグラフ | 有 [別体] (令和2年 7月) | |
| | シフト | セミAT 速 セミATの場合⇒[エスコット] | |
| | ペダル数 | 2 | |
| | ターボ | 有 | |
| | ブレーキ | AOH [ドラム] | |
| | ABS | 有 | |
| | リターダ | 有 [EG] | |
| | エアサス | 有 [リア] | |
| | 速度抑制装置 | 有 | |
| | Nox・PM | 適合 | |
| | 燃料タンク | 400 L+ L+ L | |
| | 燃料 | 軽油 [] | |
| | アドブルー使用 | 有 | |
| | 駆動方式 | 4×2 | |
| | 小型・大型形状 | 小型の場合→ 大型の場合→ | |

| | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|--|
| 装備類 | ヘッドライト | ハロゲン | |
| | フォグランプ | 有 | |
| | キャブルーフ・幅 | キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: ←大型の場合は空欄 | |
| | ベッド | 有 | |
| | エアコン | 有 [オート] | |
| | エアバッグ | 有 | |
| | パワーウィンドウ | 有 | |
| | 集中ドアロック | 有 | |
| | ミラー機能 | 有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・ 熱電ミラー] | |
| | オーディオ | 有 [純正] [ラジオ ・] | |
| | ETC | 有 [種類 2.0] | |
| | バックカメラ | 無 [] | |
| | ドライブレコーダー | 有 | |
| | オートクルーズ | 有 | |
| | 坂道発進装置 | 有 | |
| | その他装備 | | |

| | | |
|-------|-----|-------|
| ①入庫確認 | ②営業 | ③HP掲載 |
| 車両業務 | 支店長 | 営業支援G |
| | | |

日付: 2026/3/5

トラクタ

| | | | |
|-------------|---------|----------------------------|--|
| 上物情報1 (ボデー) | メーカー | ソーシン [] [年 月] | |
| | 型式・製造番号 | 型式: RM-13-B 製造番号: K7-15780 | |
| | カブラ形状 | シングル ハイリフトカブラの場合→[°C] | |
| | 載替 | 無 | |
| | その他情報 | | |

| | | | |
|--------------|---------|------------------|--|
| 上物情報2 (クレーン) | メーカー | [] [年 月] | |
| | 型式・製造番号 | 型式: 製造番号: | |
| | 吊荷重 | 吊荷重: [] クレーン段数: | |
| | ラジコン | | |
| | フックイン | | |
| | リアジャッキ | | |
| | 載替 | | |
| | その他情報 | | |

車両情報シート

| | | | |
|------|------------|------|-------------------|
| 管理番号 | 3912 | 形状 | トラック |
| 車名 | UDトラック | 通称名 | クオン |
| 型式 | 2PG-GK5AAB | 車台番号 | JNCMB22A5LU054821 |

日付: 2026/3/5

トラック

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | |
|--------|-----------|----------|------|------|
| エンジン | エンジン | 液量 | ○ | |
| | | エンジンオイル | 漏れ | 下部滲み |
| | | 異音 | ○ | |
| | ターボ | 振動 | ○ | |
| | | 油漏れ | ○ | |
| | フェューエルポンプ | 異音 | ○ | |
| | | 漏れ | ○ | |
| | ファンベルト | 緩み・鳴き | ○ | |
| | 冷却水 | 液量 | ○ | |
| | ウォーターポンプ | 漏れ・汚れ・損傷 | ○ | |
| | | 水温 | ○ | |
| | マフラー | 状態 | ○ | |
| | 排ガス・触媒装置 | 取付 | ○ | |
| 黒煙・白煙 | | ○ | | |
| キャブチルト | 動作 | ○ | | |
| 報告欄 | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | |
|-----------|------|--------|-------|---|
| 制動装置・その他 | ブレーキ | 効き具合 | ○ | |
| | | ABS | ○ | |
| | | エアマスター | 不良・油漏 | |
| | | 駐車ブレーキ | 効き具合 | ○ |
| | | 坂道発進装置 | ○ | |
| エア・コンプレッサ | | 漏れ・不良 | ○ | |
| 報告欄 | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | |
|--------|------|-----------|----------|-------|
| かじ取り装置 | ハンドル | 遊び | ○ | |
| | | ガタ・異音 | ○ | |
| | 足廻り | パワーステアリング | 損傷 | ○ |
| | | ・ギアボックス | 液量 | ○ |
| | 報告欄 | | 油漏れ | ○ |
| | | | リーフスプリング | 異音・折損 |
| | エアサス | 損傷・漏れ・不良 | ○ | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|--------|-----|----------|------|
| 上物関係 | ボデー | カブラ損傷 | ○ |
| | | 連結配管ホース類 | ○ |
| | | スローブガイド | ○ |
| | | その他損傷 | ○ |
| クレーン | | クレーン作動 | |
| | | ブームの状態 | |
| | | 作動油・量・漏れ | |
| | | ラジコン操作 | |
| | | フックイン作動 | |
| | | リアジャッキ作動 | |
| | | ワイヤー | |
| その他 損傷 | | | |
| 報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|--------------|--------------|----------|------|
| ミッション・動力伝達装置 | ミッション | 状態 | |
| | | 入れやすさ | |
| | | オイル漏れ | |
| | クラッチ | すべり | |
| | | 切れ不良 | |
| | | 切れ位置 | |
| | | 異音 | |
| | クラッチオイル | 量 | |
| | | デファレンシャル | 油漏れ |
| | プロペラドライブシャフト | 異音 | ○ |
| | | ガタ | ○ |
| | PTO | 作動不良 | |
| | | オイル漏れ | |
| 異音 | | | |
| 報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | | |
|-----------------|----|--------------|------|----------|---|
| 電装関係(外装) | | ヘッドライト | ○ | | |
| | | フォグランプ | ○ | | |
| | | ウインカー | ○ | | |
| | | ストップランプ | ○ | | |
| | | 車幅灯(マーカー) | | | |
| | | 車高灯 | | | |
| | | 作業灯・庫内灯 | ○ | | |
| | | ナンバー灯 | ○ | | |
| | | 電装関係(内装) | | ワイパー | ○ |
| | | | | パワーウインドウ | ○ |
| 集中ドアロック | ○ | | | | |
| ミラー機能 | ○ | | | | |
| ホーン | ○ | | | | |
| オーディオ | ○ | | | | |
| バックアイカメラ | | | | | |
| 計器類 点灯状態 | ○ | | | | |
| ルームランプ | ○ | | | | |
| セルモーター | ○ | | | | |
| エアコン | | バッテリー(状態) | ○ | | |
| | | オルタネータ(ダイナモ) | ○ | | |
| | | コンプレッサー | ○ | | |
| インジケータ(警告)ランプ点灯 | | 風量・冷風 | ○ | | |
| | | その他報告欄 | | | |

| タイヤ | | | |
|--|---------|---------|---------|
| [残りmm表示] | | | |
| FF | 9 | 8 | |
| | (2 B) | (2 B) | |
| FR | | | |
| | () | () | |
| RF | 8 | 8 | 9 |
| | (2 B) | (2 B) | (2 B) |
| RR | | | |
| | () | () | () |
| スペア | | | |
| | () | () | |
| ・タイヤサイズ F 295/80R 22.5 R 11R22.5 16PR ・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入 ・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入 ・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入 | | | |

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換





車両情報シート

| | | | |
|------|------------|------|-----------------|
| 管理番号 | 3912 | 形状 | トラクタ |
| 車名 | UDトラックス | 通称名 | クオン |
| 型式 | 2PG-GK5AAB | 車台番号 | JNCMB22A5LU0548 |

日付: 2026/3/5

トラクタ

外装状態



| | | | | | | | | |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 記号 | A | B | C | S | U | W | H | M |
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| 車内付属品 | キャブ内装 | | 外装 | | | |
|---------|---------------------|--------------|--------|--------|-------------|----------------|
| キー各種 | キャブ: 1本 | 上物: 無 | シートの状態 | 良好 () | キャブ修復暦 | 無 () |
| | 燃料タンク: キャブキーと同一 | キーレス: 有 | 破損 | 無 () | フロントガラス状態 | 傷あり |
| 工具・ジャッキ | 工具: 無 | ジャッキ: 無 | 汚れ | 少ない | | 傷の程度→ 飛石 . . . |
| 取説各種 | 取扱説明書: 有 | メンテナンスノート: 有 | カーテン | 有 | シャーシ サビ | 小 |
| 整備記録簿 | 有 | | フロアマット | 有 | フレーム曲がり・修復暦 | 無 () |
| | 記録期間→ (R3.2~R6.3) | | 欠品 | 無 () | ボデー修復暦 | 無 () |

点検者 報告欄