

車両情報シート

管理番号	3545	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-142958

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 2025/12/4
平ボデー

基本情報	年式	令和7(2025)年 9月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5120	cc	
	馬力	240	ps	
	最大積載量	3450	kg	
	車検	有 [令和9年 9月 10日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型	[中型(8t未満)]	
	車体長	車検証 8470	mm	実測 mm
	車体幅	車検証 2340	mm	実測 mm
	車体高	車検証 2710	mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km	[実走]	
	タコグラフ	有	[別体] (令和7年 7月)	
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [] 他(
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	リターダ	有	[EG]	
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L+	L+ L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→		大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有	[格納ミラー . . .]
	オーディオ	有	[純正] [. . .]
	ETC	無	[種類]
	バックカメラ	有	[カラー]
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進補助装置	有	
その他装備			

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	トランテックス [] [] 年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: A004M3601
	アオリ	アルミ
	床材質	木
	内寸法	長 6200 mm×幅 2220 mm×高 680 mm
	リアあおり高	580 mm
	床面地上高	1030 mm
	ラッシングレール	段
	床フック	6 対 [引出] 個
	スタンション・ポール	スタンション 個 ポール: 本
	中間柱	
	ネタ	横ネタ→ 木製 縦ネタ→ 鉄
載替	無	
その他情報		

上物情報3 (パワーゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
その他情報		

車両情報シート

管理番号	3545	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-142958

日付: 2025/12/4

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
		エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
上物関係 パワーゲート	パワーゲート	パワーゲート作動	○	
		ストッパー作動	○	
		ラジコン・リモコン作動	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デファレンシャル	油漏れ
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
	異音	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト	ヘッドライト	○
		フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
		車高灯	○
		作業灯・庫内灯	○
		ナンバー灯	○
		ワイパー	○
		電装関係(内装)	ワイパー
電装関係(内装)	パワーウィンドウ	パワーウィンドウ	○
		集中ドアロック	○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
		ラジオ・オーディオ	○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモーター	○
		バッテリー(状態)	○
オルタネータ(ダイナモ)	○		
エアコン	コンプレッサー	○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	風量・冷風	○	
	その他報告欄		

項目	内容	本数/有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	3本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
	整備記録簿	記録保管
	記録期間	

タイヤ																																																			
[残りmm表示]	<table border="0"> <tr> <td>FF</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(1 A)</td> <td>(1 A)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>()</td> <td>()</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RF</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(1 A)</td> <td>(1 A)</td> <td>(1 A)</td> <td>(1 A)</td> </tr> <tr> <td>RR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>()</td> <td>()</td> <td>()</td> <td>()</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(1 A)</td> <td>()</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	FF	8	8				(1 A)	(1 A)			FR						()	()			RF	8	8	8	8		(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)	RR						()	()	()	()	スベア	8					(1 A)	()		
FF	8	8																																																	
	(1 A)	(1 A)																																																	
FR																																																			
	()	()																																																	
RF	8	8	8	8																																															
	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)																																															
RR																																																			
	()	()	()	()																																															
スベア	8																																																		
	(1 A)	()																																																	
・タイヤサイズ	F 225/90R17.5 R 225/90R17.5																																																		
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入																																																		
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入																																																		
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入																																																		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付: 2025/12/4

管理番号	3545	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-142958

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無	
破損	無 ()	フロントガラス状態	良好	
汚れ	無		傷の程度→ [] . [] . []	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	無	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	