

車両情報シート

No	管理番号	3260	形状	クレーン付
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2DG-GK2ABA	車台番号	GK2AB-102754

基本情報	年式	令和7(2025) 年 5 月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	260 ps		
	最大積載量	10,000 kg		
	車検	有 [令和8 年 5 月 29 日]		
	免許区分	大型(11t以上)		
	車体 長さ	車検証 10800 mm	実測 mm	
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm	
	車体 高さ	車検証 3180 mm	実測 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和7 年 1 月)		
	シフト	MT	7 速 セミATの場合⇒ [] 他()	
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [EG]		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L +	L + L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×4		
小型形状	←大型の場合は空欄			

小型形状 ←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無 []		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/10/10

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	その他		[東亜自動車工業]
	型式			
	製造番号[年式]	1A2064 [令和7 年 5 月]		
	内寸法 長	6700	mm	
	内寸法 幅	2350	mm	
	内寸法 高	680	mm	
	床面地上高	1220	mm	
	床フック	8	対	[埋込]
	スタンション		個	
	ウインチ	無		
	自動歩み	無		
	オートスライダー	無		
	上物操作			
	横根太	鉄		
	載替	無		
	その他情報			

その他情報

上物情報2 (クレーン)	メーカー	ユニック	[		]
	型式	URG504AMS			
	製造番号[年式]	G504397	[	令和7 年	3 月]
	吊荷重	2.9t	[		]
	クレーン段数	4段			
	操作	ラジコン			
	フックイン	有			
	リアジャッキ	無			
	載替	無			
その他情報					

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	高: mm	

その他情報

車両チェックシート

管理番号	3260	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2DG-GK2ABA	車台番号	GK2AB-102754

2
日付： 2025/10/6

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		漏れ	○	
	クラッチ マスターオイル		○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	プロペラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
報告欄		作動不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
	ワイパー		○	
			○	
電装関係(内装)	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
電装関係(バッテリー)	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネーター(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
エアコン	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
	その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	上物動作			
	作動油 量・漏れ			
	ラジコン作動			
	ウインチワイヤー			
	自動歩み			
	その他 損傷			
	クレーン作動		○	
	作動油 量・漏れ		○	
	ラジコン作動		○	
報告欄 上記項目状況など記入	フックイン作動		○	
	ワイヤー		○	
	その他損傷		○	

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	10	10	
	FR	(1 A)	(1 A)	
	RF			
	RR	8	8	8
		(1 A)	(1 A)	(1 A)
		8	8	8
		(1 A)	(1 A)	(1 A)
		スベア	10	8
		(1 A)	(1 A)	
・ タイヤサイズ F 255/70R22.5				
R 245/70R19.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	3260	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2DG-GK2ABA	車台番号	GK2AB-102754

日付： 2025/10/6

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	良好 []	
汚れ	無		傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	無	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	