

車両情報シート

No	管理番号	2399	形状	ウイング(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2PG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-120228

基本情報	年式	令和2(2020) 年 9 月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	2,150 kg		
	車検	有 [令和7 年 10 月 17 日]		
	免許区分	中型(8t未満)		
	車体 長さ	車検証 8650 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 3480 mm	実測	mm
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	236 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [別体] (平成30 年 11 月)		
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒ [] 他()		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200 L + L + L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブルーフ	ハイルーフ		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無 []		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/5/29

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス []		
	型式			
	製造番号[年式]	W007G21-04 [年 月]		
	床材質・形状	木 []		
	内寸法 長	6200 mm		
	内寸法 幅	2410 mm		
	内寸法 高	2440 mm		
	間口 幅	2380 mm		
	間口 高	2330 mm		
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm		
	床面地上高	1050 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	5 対 []		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: mm リア: mm		
	中間柱			
	ジョロダーレール	無 []		
	横根太	アルミ		
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号[年式]	[年 月]		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温 度 h → 度		
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒ [コード]		
	アワメータ	EG h スタンバイ h		
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	新明和 []		
	型式	TRAK10-6485D		
	製造番号	S10405471		
	寸法(外寸)	幅: 2400 mm 高: 1550 mm		
	ストッパー迄寸法	幅: 2300 mm 高: 1390 mm		
	その他情報	能力1000kg ラジコン有り		

車両チェックシート

管理番号	2399	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-120228

2
日付： 2025/5/29

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
エアコン	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	風量		○	
	ガス		○	
	その他報告欄		○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		○	
			○	
			○	
冷凍機	冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 コンプレッサー コンデンサ 冷媒サイトグラス サブエンジン			
パワーゲート	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動		○	
			○	
報告欄	上物カギ不良 上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	12	12	
	FR	(2 A)	(2 A)	
	RF			
	RR	12	12	11
		(2 A)	(2 A)	(2 A)
		スベア	5	
		(2 A)		
・ タイヤサイズ F 225/80R17.5 R 225/80R17.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要				

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	2399	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-120228

日付： 2025/5/29

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装				外装				点検者 報告欄
シート破れ	無			キャブ修復暦	無	(	)	
破損	有	(ETC入れ	)	キャブ・コーションプレート	有			
スイッチ類	良好	(	)	フロントガラス状態	傷あり	[	点キズ	
汚れ	中				傷の程度	[	点キズ	
欠品	無	(	)	シャーシ サビ	小			
その他				フレーム曲がり・修復暦	無	(	)	
				ボデー修復暦	無	(	)	