

## 車両情報シート

管理番号	3664	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	QKG-FE7JPAG	車台番号	FE7JPA-12192

基本情報	年式	平成29(2017)年 7月
	エンジン型式	J07E
	排気量	6400 cc
	馬力	260 ps
	最大積載量	6800 kg
	車検	有 [令和8年 7月 26日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	増トン [ ]
	車体 長	車検証 9490 mm 実測 mm
	車体 幅	車検証 2500 mm 実測 mm
	車体 高	車検証 3530 mm 実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	284 千km [ 実走 ]
	タコグラフ	有 [別体] (平成29年 5月)
	シフト	MT [6速] セミATの場合⇒[ ] 他( )
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]
	ABS	有
	リターダ	無 [ ]
	エアサス	有 [ リア ]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	150 L+ 150 L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	無
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブルルーフ・幅	キャブルルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー · · · ]
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ · · · ]
	ETC	有 [種類 2.0 ]
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2025/12/22  
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東プレ [ ] [ 平成29年 7月 ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: H171264
	床材質・形状	アルミ [ 繩板 ]
	内寸法	長 7020 mm × 幅 2290 mm × 高 2260 mm
	間口	幅 2290 mm × 高 2250 mm
	サイドドア	無 [ ]
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	1140 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [ ] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 [ ]
	ネタ	横ネタ→ アルミ 縦ネタ→ アルミ
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	東プレ [ ] [ 平成29年 7月 ]
	型式・製造番号	型式: XV72LOC-U 製造番号: 171264
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 95 度 3 h → -25.5 度 (12月測定)
	スタンバイ装置	無 * 有の場合→ [ コード ]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [ 格納 ] ※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	新明和 [ ]
	型式・製造番号	型式: RAK10-6485D 製造番号: S80503276
	操作方法	[ リモコン(コードタイプ) · · ]
	寸法(外寸)	幅: 2300 mm 奥行: 1550 mm
	ストップ・迄寸法	幅: 2200 mm 奥行: 1390 mm
	その他情報	能力1000kg

## 車両情報シート

管理番号	3664	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	QKG-FE7JPAG	車台番号	FE7JPA-12192

2

日付: 2025/12/22

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	ウイング	開閉	
		ウイングシリナー	
	作動油	量・漏れ	
冷凍機	冷凍機作動		○
	エバボレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ		○
	冷媒サイトグラス	異音	○
	サブエンジン	色・量	○
	冷却水	油量・漏れ	
		異音	
	冷却水	液量	
		漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動		○
	ストップバー作動		○
	ラジコン・リモコン作動		○
報告欄	上記項目状況など記入		

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	3本
	キー(燃料タンク)	4本
	キー(上物)	2本
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	無
整備記録簿	記録保管	無
	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		
	ウインカー		
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
	インジケーター(警告)ランプ点灯		○
その他報告欄			

タイヤ	[残りmm表示]		
FF		6	4
FR		(2A)	(2A)
RF		11	3
RR		(2A)	(2A)
スペア		4	(2A)
		(2A)	(2A)
・タイヤサイズ	F	265/70R19.5	
	R	265/70R19.5	
・タイヤパターン	1タテ溝	・2ミックス	・3スタッドレス
	*各タイヤのタイヤパターンを( )に記入		・4その他
・ホイール	A 鉄	B アルミ	C 鉄(メッキ)
	*各タイヤのホイールを( )に記入		
・状態	イ 异常磨耗	・ロ 損傷	・ハ 亀裂
	*タイヤの状態を( )に記入		・ニ ひび割れ

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

## 車両情報シート



3

管理番号	3664	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	QKG-FE7JPAG	車台番号	FE7JPA-12192

日付: 2025/12/22

ウイング・バン・冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シートの状態	損傷 ( ヘタリ・破れ )	キャブ修復歴	無	
破損	無 ( )	フロントガラス状態	傷あり	
汚れ	中	シャーシ サビ	傷の程度→ 点キズ	
欠品	有 ( ↓ )	フレーム曲がり・修復歴	無	
その他	小物入れ・シガーライター・運転席灰皿フ	ボデー修復歴	無 ( )	庫内穴あき有