

車両情報シート

管理番号	2903	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-105256

基本情報	年式	令和7(2025) 年 2 月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5120	cc	
	馬力	260	ps	
	最大積載量	6700	kg	
	車検	有 [令和8 年 2 月 26 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	増トン [大型(11t以上)]		
	車体 長	車検証	8750 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高	車検証	3480 mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	2 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和6 年 12 月)		
	シフト	MT	7 速	セミATの場合⇒[] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [EG]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L+	L+ L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ:	標準	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/8/22
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー・年式	日本フルハーフ		[]		[]		年	月
	型式・製造番号	型式： GLF7		製造番号： E5G7168					
	床材質・形状	アルミ		[キーストン]					
	内寸法	長	6210	mm × 幅	2250	mm × 高	2200	mm	
	間口	幅	2280	mm × 高	2200	mm			
	サイドドア	有		[片開]					
	サイドドア寸法	幅	1310	mm × 高	2140	mm			
	床面地上高	1180		mm					
	ラッシングレール	2		段					
	床フック	対		[]		個			
	スタンション・ボール	スタンション：		個		ボール：		本	
	壁厚	サイド：	75	mm	リア	75	mm		
	中間柱								
	ジョロダーレール	無		[]					
	横根太・縦根太	横根太→		アルミ		縦根太→		アルミ	
	載替	無							
	その他情報								

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重		[	
----------------	----------	----	--	---	--

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []			
	メーカー	新明和 []			
	型式・製造番号	型式: RAK10-6495D		製造番号: S2408003779	
	ラジコン・リモコン	有 [リモコン]			
	寸法(外寸)	幅:	2200 mm	奥行:	1550 mm
	ストッパー迄寸法	幅:	2100 mm	奥行:	1400 mm
	その他情報				

日付：2025/8/22

車両情報シート

管理番号	2903	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-105256

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
報告欄		排ガス・触媒装置	取付
			黒煙・白煙
			動作

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		クラッチ	すべり
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
		クラッチオイル	量
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
		プロペラ・ドライブシャフト	異音
報告欄			ガタ
			作動不良
			オイル漏れ
			異音

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	3本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同じ
	キー(上物)	6本以上
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
整備記録簿	記録保管	無
	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル パワーステアリング ・ギアボックス リーフスプリング エアサス	遊び	○
		方々・異音	○
		損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
		異音・折損	○
		損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
電装関係(内装)	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
エアコン	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
	コンプレッサー		○
インジケータ(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング		ウイング 開閉	
		ウイングシリンダ	
		作動油 量・漏れ	
冷凍機		冷凍機作動	○
		エバポレータ	ファン・風量
			異音
		コンプレッサー	ベルト張・鳴
		コンデンサ	異音
		ファンモータ	
		冷媒サイトグラス	色・量
		サブエンジン	油量・漏れ
パワーゲート			異音
		冷却水	液量
			漏れ
		パワーゲート作動	
		ストッパー作動	
報告欄	上記項目状況など記入	ラジコン・リモコン作動	

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		14	14
		(2 A)	(2 A)
FR			
		()	()
RF	14	14	14
	(2 A)	(2 A)	(2 A)
RR			
	()	()	()
	スベア	14	
		(2 A)	()
・タイヤサイズ			
F 265/70R 19.5			
R 265/70R 19.5			
・タイヤパターン			
1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール			
A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態			
イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付： 2025/8/22

管理番号	2903	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-105256

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無		
破損	無	(	フロントガラス状態	良好		
スイッチ類	良好	(		傷の程度→	. . .	
汚れ	無		シャーシ サビ	無		
欠品	無	(	フレーム曲がり・修復暦	無	(	
その他			ボデー修復暦	無	(	