

## 車両情報シート

管理番号	3760	形状	アームロール
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S4	車台番号	FRR90-7217934

基本情報	年式	令和7(2025) 年 7月
	エンジン型式	4HK1
	排気量	5,190 cc
	馬力	210 ps
	最大積載量	3,750 kg
	車検	有 [ 令和9年 7月 22日 ] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	中型 [ 中型(8t未満) ]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 5,990 mm ・ 幅 2,200 mm ・ 高 2,450 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2千km [ 実走 ]
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )
	シフト	MT 6速 セミATの場合⇒[ ]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]
	ABS	有
	リターダ	無 [ ]
	エアサス	無 [ ]
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	90 L+ L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー . . . ]
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ . . . ]
	ETC	有 [ 種類 2.0 ]
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 2026/1/13

アームロール・フックロール・マルチリフト

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	新明和 [ ] [ 年 月 ]
	型式・製造番号	型式: CCA44-31N 製造番号: F2504523xxx
	シンダー	ツイン
	リアジャッキ	無
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (コンテナ)	メーカー[年式]	[ ] [ 年 月 ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	内寸法	長 mm × 幅 mm × 高 mm
	ボデー材質1	
	ボデー材質2	
	リゲート	
	リゲート水密	
	コボレーン	[ ] ( )
	その他情報	

上物情報3 (クレーン)	メーカー[年式]	[ ] [ 年 月 ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: [ ] クレーン段数:
	ラジコン	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

## 車両チェックシート

管理番号	3760	形状	アームロール
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S4	車台番号	FRR90-7217934

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
		取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		すべり	○
		切れ不良	○
	クラッチ	切れ位置	○
		異音	○
		量	○
	テファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
		異音	○
		ガタ	○
PTO	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び 力タ・異音	○ ○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷 液漏量 油漏れ	○ ○ ○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
エアコン	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
インジケーター(警告)ランプ点灯	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
その他報告欄			○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	脱着・ダンブ作動		○
	ホイスト		○
	作動油 量・漏れ		○
	曲がり・ねじれ		○
	ローラー部		○
	ジャッキ		○
	その他 損傷		○
クレーン	クレーン作動		
	フームの状態		
	作動油・量・漏れ		
	ラジコン操作		
	フックイン作動		
	リアジャッキ作動		
	ワイヤー		
	その他 損傷		
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ [残りmm表示]	FF	FR	RF	RR
	9 ( 1 A )	9 ( 1 A )	9 ( 1 A )	9 ( 1 A )
	9 ( 1 A )	9 ( 1 A )	9 ( 1 A )	9 ( 1 A )
スペア	10 ( 1 A )			

・タイヤサイズ F 225/80R 17.5

R 225/80R 17.5

・タイヤパターン 1タテ溝 · 2ミックス · 3スタッドレス · 4その他  
\*各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ホイール A 鉄 · B アルミ · C 鉄(メッキ)  
\*各タイヤのホイールを( )に記入

・状態 イ異常磨耗 · 口損傷 · ハ亀裂 · ニひび割れ  
\*タイヤの状態を( )に記入

**点検結果:** ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

## 車両情報シート






3

管理番号	3760	形状	アームロール
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S4	車台番号	FRR90-7217934

日付： 2026/1/13

アームロール・フックロール・マルチリフト

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種	キャブ： 2本 上物： 無 燃料タンク： キャブキーと同一 キーレス： 有	シートの状態 良好 ( ) キャブ修復暦 無 ( )
工具・ジャッキ	工具： 有 ジャッキ： 有	破損 無 ( ) フロントガラス状態 良好
取説各種	取扱説明書： 有 メンテナンスノート： 無	汚れ 無 傷の程度→ · ·
整備記録簿	無 記録期間→ ( )	カーテン 無 シャーシ サビ 無
	フロアマット 有 欠品 無 ( )	フレーム曲がり・修復暦 無 ( )
		ボデー修復暦 無 ( )

## 点検者 報告欄

--