

車両情報シート

No	管理番号	4510	形状	トレーラ 冷凍冷蔵
	車名	フルハーフ	通称名	
	型式	DFVFA241AN	車台番号	DFVFA241AN-05456

基本情報	年式	年 月		
	車両総重量	kg		
	最大積載量	19,600 kg		
	車検	[年 月 日]		
	積載クラス	[]		
	車体 長さ	車検証 mm	実測	12320 mm
	車体 幅	車検証 mm	実測	2260 mm
	車体 高さ	車検証 mm	実測	2210 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	ABS	有
	軸数[タイヤ総数]	2軸 [8輪] タイヤ総数その他: []
	エアサス	有
	リフトアクスル	有
	ランディングギア	有 [電動: 無]
	その他 車検証記載特記事項 改造内容など	

装備類	その他装備	
-----	-------	--

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2026/9/2

トレーラ ウイング ・ バン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ	[]
	型式	DFVFA241AN	
	製造番号[年式]	V2D2053	[令和8 年 6 月]
	床材質・形状	アルミ	[キーストン]
	内寸法 長	12320	mm
	内寸法 幅	2260	mm
	内寸法 高	2200	mm
	間口 幅	2260	mm
	間口 高	2200	mm
	サイドドア	有	[観音]
	サイドドア寸法	幅: 1960 mm 高: 1950 mm	
	床面地上高	1380	mm
	ラッシングレール	2	段
	床フック	対 []	
	スタンション	個	
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	有	[レール]

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重	[]
	型式	TFV2000E	
	製造番号[年式]	675800050BL	[令和8 年 月]
	冷凍方式	別エンジン	
	設定温度	30 度 ~ -30 度	
	冷却テスト	外気温 34 度 3 h → -20.1 度	
	スタンバイ装置	有 * 有の場合→ [コード 有]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報	温度8月測定 30.7℃～	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	4510	形状	トレーラ 冷凍冷蔵
車名	フルハーフ	通称名	
型式	DFVFA241AN	車台番号	DFVFA241AN-05456

日付:

トレーラ ウイング ・ バン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量		
		漏れ		
		汚れ		
		水混入		
		異音・振動		
	ターボ	油漏れ		
		異音		
		配管		
	ブローバイ・排圧 燃料・噴射ポンプ	漏れ		
		噴け不良		
		緩み・鳴き		
	ファンベルト 冷却水 ウォーターポンプ	液量		
		漏れ		
		汚れ		
	マフラー 排ガス・触媒装置	ホース損傷		
		水温		
		取付		
		腐食		
		詰まり		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り		
		ギア抜け		
		オイル漏れ		
		異音・振動		
		クラッチ		
	クラッチ	すべり		
		切れ不良		
		切れ位置		
	クラッチ マスターオイル デフアレンシヤル	異音		
		漏れ		
		油漏れ		
	プロペラドライブシャフト	異音		
		ガタ		
		PTO		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スヘアキー キャブ		
	スヘアキー 燃料タンク		
	スヘアキー 上物	有	6本
	キーレス		
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン		
	フロアマット		
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ABS エアマスター 駐車ブレーキ エア・コンプレッサ		○	
		不良・油漏		
		効き具合	○	
		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び		
		ガタ・異音		
		ギアボックス		
	ギアボックス パワーステアリング	油漏れ		
		損傷		
		油漏れ		
	リーフスプリング	異音		
		損傷		
		損傷		
	エアサス	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカ) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯			
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウィンドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ			
電装関係(バッテリー)	セルモータ バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー 風量 ガス			
インジケータ(警告)ランプ点灯 その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ			
	冷凍機作動 冷凍機 ガス 冷凍機 ファン作動 風量		○	
			○	
			○	
	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動			
報告欄 上記項目状況など記入				

タイヤ [残りmm表示]										
	R1									
	R2	(	)	(	)	(	)	(	)	
	R3			14	14	14	14			
	R4	(	)	2 A	2 A	2 A	2 A	(	)	
				14	14	14	14			
		(	)	2 A	2 A	2 A	2 A	(	)	
				14						
				2 A						
・ タイヤサイズ		285/85R22.5								
・ タイヤパターン		1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入								
・ ホイール		A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入								
・ 状態		イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要								

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	4510	形状	トレーラ 冷凍冷蔵
車名	フルハーフ	通称名	
型式	DFVFA241AN	車台番号	DFVFA241AN-05456

日付:

トレーラ ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	()	キャブ修復暦	()
破損		コーションプレート	有
スイッチ類		フロントガラス状態	[]
汚れ			傷の程度 [] ()
欠品		シャーシ サビ	無
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()
		ボデー修復暦	無 ()