

車両情報シート

管理番号	4170	形状	冷凍車
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	2PG-CX5BA	車台番号	JNCMB02DXMU059562

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/6/11
ウイング・バン・冷凍車

基本情報	年式	令和3(2021)年 3月
	エンジン型式	GH11
	排気量	10,830 cc
	馬力	390 ps
	最大積載量	12,500 kg
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]
	車体の長・幅・高	車検証:長 11,960 mm・幅 2,490 mm・高 3,780 mm 実測:長 mm・幅 mm・高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	416 千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (令和5年 6月)
	シフト	AT 速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	2
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ディスク]
	ABS	有
	リターダ	有 [EG]
	エアサス	有 [リア]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	300 L+ L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	6×4
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 低床

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー・電動ミラー・熱電ミラー]
	オーディオ	有 [社外] [] []
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東プレ [] [令和3年 3月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: H203047
	床材質・形状	アルミ [縞板]
	内寸法	長 9,380 mm × 幅 2,280 mm × 高 2,430 mm
	間口	幅 2,280 mm × 高 2,410 mm
	サイドドア	有 [観音]
	サイドドア寸法	幅 1,800 mm × 高 2,260 mm
	床面地上高	1,140 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	有 [レール]
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ アルミ
	載替	無
	その他情報	S/D壁厚50mm

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	東プレ [] [令和3年 3月]
	型式・製造番号	型式: XL92L0E-U/U 製造番号: H203047
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト	庫内温度 30.5 度 3 h→ -9 度 (6月測定)
	スタンバイ装置	無 *有の場合→[コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	4170	形状	冷凍車
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	2PG-CX5BA	車台番号	JNCMB02DXMU059562

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	△
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	△
		切れ不良	△
		切れ位置	△
		異音	△
	クラッチオイル	量	△
	デフレンシヤル	油漏れ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	△
		オイル漏れ	△
	異音	△	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		×	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
	電装関係(内装)	ワイパー		○
		パワーウインドウ		○
集中ドアロック			○	
ミラー機能			○	
ホーン			○	
オーディオ			×	
バックアイカメラ			○	
計器類 点灯状態			○	
ルームランプ			○	
セルモーター			○	
エアコン	バッテリー(状態)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯	風量・冷風		○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		△
	ウイングシリンダー		△
	作動油 量・漏れ		△
冷凍機	冷凍機作動		○
	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	ファンモータ		○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	△
異音		△	
冷却水	液量	△	
	漏れ	△	
			△
パワーゲート	パワーゲート作動		△
	ストッパー作動		△
	ラジコン・リモコン作動		△
報告欄	上物カギ不良		

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		12	12		
		(2 A)	(2 A)		
FR					
		()	()		
RF	9	10	9	9	
	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)	
RR	5	5	4	5	
	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)	
	スペア	5			
		(2 A イ)	()		
*タイヤサイズ F 275/80R22.5					
R 245/70R19.5					
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他					
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入					
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)					
*各タイヤのホイールを()に記入					
*状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ					
*タイヤの状態を()に記入					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換





車両情報シート

管理番号	4170	形状	冷凍車
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	2PG-CX5BA	車台番号	JNCMB02DXMU059

日付: 2026/6/11

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ: 4本	上物: 4本	シートの状態	損傷 (ヘタリ)	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク: 2本	キーレス: 有	破損	有 (ETC入れ)	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具: 無	ジャッキ: 無	汚れ	中		傷の程度→点キズ・
取説各種	取扱説明書: 無	メンテナンスノート: 有	カーテン	有	シャーシ サビ	小
整備記録簿	有		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	記録期間→ (R3.6~R8.1)		欠品	有 (シガライター)	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄

左右リアバンパーU 左側テールレンズ穴あき
スペアタイヤ欠品