

車両情報シート

No	管理番号	3412	形状	クレーン付
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2DG-GK2ABA	車台番号	GK2AB-102782

基本情報	年式	令和7(2025) 年 7月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	260 ps		
	最大積載量	10,100 kg		
	車検	有 [令和8年 7月 21日]		
	免許区分	大型(11t以上)		
	車体 長さ	車検証 10810 mm	実測 mm	
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm	
	車体 高さ	車検証 10100 mm	実測 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (令和7年 2月)
	シフト	MT 7速 セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	200 L + L + L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	6×4
	小型形状	←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ] []
	ETC	無 []
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

(1)入庫確認 車両業務	(2)営業 支店長	(3)HP掲載 営業支援G

日付: 202510/6

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

上物情報1 (ボデー)	メーカー	その他	[東亜自動車工業]
	型式		
	製造番号[年式]	TA2065	[令和7年 7月]
	内寸法 長	6700 mm	
	内寸法 幅	2350 mm	
	内寸法 高	680 mm	
	床面地上高	1090 mm	
	床フック	8 対	[埋込]
	スタンション	個	
	ワインチ	無	
	自動歩み	無	
	オートスライダー	無	
	上物操作		
	横根太	鉄	
	載替	無	
	その他情報	リア高さ580mm	

上物情報2 (クレーン)	メーカー	ユニック	[]
	型式	URG504AMS	
	製造番号[年式]	G504425	[令和7年 3月]
	吊荷重	2.9t []	
	クレーン段数	4段	
	操作	ラジコン	
	フックイン	有	
	リアジャッキ	無	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	[]	*跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]	[]
	型式		
	製造番号		
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm	
	ストップバー迄寸法	幅: mm 高: mm	
	その他情報		

車両チェックシート

管理番号	3412	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2DG-GK2ABA	車台番号	GK2AB-102782

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
	エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧	漏れ	○	
	燃料・噴射ポンプ	噴け不良	○	
ファンベルト	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスター・オイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
PTO		異音	○	
		ガタ	○	
		作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目	有無	対応
装備類		
スベーキー キャップ	有	
スベーキー 燃料タンク	有	
スベーキー 上物	無	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーク)		○	
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
	電装関係(内装)			
	ワイパー		○	
電装関係(内装)	パワーウィンドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	電装関係(バッテリー)			
エアコン	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
その他	風量		○	
	ガス		○	
	インジケーター(警告)ランプ点灯		○	
	その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	上物動作			
	作動油 量・漏れ			
	ラジコン作動			
	ワインチワイヤー			
	自動歩み			
	その他 損傷			
	クレーン作動			○
	作動油 量・漏れ			○
	ラジコン作動			○
	フックイン作動			○
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	FF	FR	RF	RR	スペア
	10 (1 A)	10 (1 A)			
			8 (1 A)	8 (1 A)	8 (1 A)
				8 (1 A)	8 (1 A)
				10 (1 A)	8 (1 A)
					(1 A)

・タイヤサイズ F 255/70R22.5
R 245/70R19.5

- ・タイヤパターン 1タテ溝・2ミックス・3スタッレス・4その他
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入
- ・ホイール A 鉄・B アルミ・C 鉄(メッキ)
*各タイヤのホイールを()に記入
- ・状態 イ 異常磨耗・ロ 損傷・ハ 亀裂など()に記入
*ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)

車両チェックシート


3

日付: 2025/10/6

管理番号	3412	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2DG-GK2ABA	車台番号	GK2AB-102782

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ 無	(キャブ修復歴	無	(
破損 無)	キャブ・コーチンプレート	有)
スイッチ類 良好	(フロントガラス状態	良好	[]
汚れ 無)	シャーシ サビ	傷の程度 []()	
欠品 無	(フレーム曲がり・修復歴	無	()
その他)	ボデー修復歴	無	()