

車両情報シート

管理番号	3146	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-SH1EDGG	車台番号	SH1EDG-103882

基本情報	年式	令和2(2020) 年 6 月			
	エンジン型式	E13C			
	排気量	12,910 cc			
	馬力	410 ps			
	最大積載量	11,500 kg			
	車検	検切 [年 月 日] ←抹消の場合不要			
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]			
	車体の	車検証:長 5,480 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,670 mm			
	長・幅・高さ	実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm			

車両情報	走行km	203 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (令和2 年 3 月)	
	シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [永久磁石]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	390 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	無 []	
	ドライブレコーダー	有	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/8/7
トラクタ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	ソーシン [年 月]	
	型式・製造番号	型式: HMV-13-A 製造番号: K3-31888	
	カブラ形状	シングル ハイリフトカブラの場合→[°C]	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	吊荷重	吊荷重: [] クレーン段数:	
	ラジコン		
	フックイン		
	リアジャッキ		
	載替		
	その他情報		

日付： 2026/8/7

トラクタ

車両情報シート

管理番号	3146	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-SH1EDGG	車台番号	SH1EDG-103882

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
	エンジンオイル	異音	○
		振動	○
		油漏れ	○
	ターボ	異音	○
		フューエルポンプ	漏れ
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
		マフラー	状態
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
異音			
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
エアコン	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
	コンプレッサー		○
インジケータ(警告)ランプ点灯		○	
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	カブラ損傷 連結配管ホース類 スローブガイド その他損傷		○
			○
			○
			○
			○
クレーン	クレーン作動 ブームの状態 作動油・量・漏れ ラジコン操作 フックイン作動 リアジャッキ作動 ワイヤー その他 損傷		
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	8	7.5	
	(2 B)	(2 B)	
FR			
RF	7.5	8.5	7.5
	(3 B)	(3 B)	(3 B)
RR			
スペア	12.5		
	(1 B)		
・タイヤサイズ F 295/80R 22.5			
R 275/80R 22.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート






管理番号	3146	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-SH1EDGG	車台番号	SH1EDG-103882

3

日付： 2026/8/7

トラクタ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	有	破損	有 (サイドブレーキのレバー上)	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	無	汚れ	無	傷の程度→ 点キズ ・ ・	
取説各種	取扱説明書:	無	メンテナンスノート:	無	カーテン	有	シャーシ サビ	小
整備記録簿	無				フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	記録期間→ ()				欠品	無 ()	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄

--