

## 車両情報シート

No	管理番号	3413	形状	ダンプ
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FE2ACA	車台番号	FE2AC-105706

基本情報	年式	令和7(2025) 年 7月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	7,900 kg		
	車検	有	[ 令和8年 7月 16日 ]	
	免許区分	大型(11t以上)		
	車体 長さ	車検証 5990 mm	実測 mm	
	車体 幅	車検証 2330 mm	実測 mm	
	車体 高さ	車検証 2580 mm	実測 mm	

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2千km	[ 実走 ]	
	タコグラフ	有	[ 別体 ] ( 令和7年 3月 )	
	シフト	MT 6速	セミATの場合⇒ [ ] 他( )	
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ ドラム ]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[ リターダ ] リターダの場合⇒ [ EG ]	
	エアサス	無	[ ]	
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100 L + L + L		
	燃料	軽油	[ ]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有	[ オート ]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[ 純正 ] [ ラジオ ] [ ]	
	ETC	無	[ ]	
	バックカメラ	有	[ カラー ]	
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

(1)入庫確認 車両業務	(2)営業 支店長	(3)HP掲載 営業支援G

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	極東開発工業	[ ]
	型式	DD07-492	
	製造番号[年式]	24U068813Y	[ 年 月 ]
	内寸法 長	3600 mm	
	内寸法 幅	2070 mm	
	内寸法 高	600 mm	
	床厚み	6 mm 二重張	[ ]
	ボデー材質1	鉄	
	ボデー材質2	不明	
	リアゲート	下開	
	リアゲート水密	無	
	コボレーン	有 [ シート ]( 自動 )	
	底形状	角底	
	形状(小型)		
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[ ]
	型式	
	製造番号[年式]	[ 年 月 ]
	吊荷重	[ ]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [ ]	*跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]	
	型式		
	製造番号		
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm	
	その他情報		

## 車両チェックシート

2

管理番号	3413	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACA	車台番号	FE2AC-105706

日付:

## ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
		プローバイ・排圧	○	
燃料・噴射ポンプ	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
		液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		取付	○	
マフラー 排ガス・触媒装置	マフラー	腐食	○	
		詰まり	○	
	排ガス・触媒装置	黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				
項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンブ作動		○	
	ホイスト		○	
	作動油 量・漏れ		○	
	曲がり・ねじれ		○	
	その他 損傷		○	
	クレーン作動			
	作動油・量・漏れ			
	ラジコン操作			
	フックイン作動			
	ワイヤー			
	その他 損傷			
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスター油	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
		ガタ	○	
PTO	プロペラ・ドライブシャフト	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウィンドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類・点灯状態		○	
電装関係(バッテリー)	ルームランプ		○	
	セルモータ		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

タイヤ [残りmm表示]	FF	10	10
	FR	( 1 A )	( 1 A )
	RF	( 1 A )	( 1 A )
	RR	( 1 A )	( 1 A )
	スペア	10	10
		( 1 A )	( )

点検結果: O:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)

## 車両チェックシート




3

管理番号	3413	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACA	車台番号	FE2AC-105706

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復歴	無 ( )
破損	無 ( )		キャブ・コーチンプレート	有 [ ]
スイッチ類	良好 ( )		フロントガラス状態	良好 [ ]
汚れ	無			傷の程度 [ ]( )
欠品	無 ( )		シャーシ サビ	無 ( )
その他			フレーム曲がり・修復歴	無 ( )
			ボデー修復歴	無 ( )