

車両情報シート

No	管理番号	3367	形状	Wキャブ
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	2RG-FGA20	車台番号	FGA20-580300

基本情報	年式	令和3(2021) 年 5 月		
	エンジン型式	4P10		
	排気量	2990 cc		
	馬力	130 ps		
	最大積載量	2000 kg		
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(5t未満)]		
	車体 長	車検証 5130 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 1690 mm	実測	mm
	車体 高	車検証 1990 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	43 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[デュオニック] 他()		
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ディスク]		
	ABS	有		
	リターダ	無 []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	70 L+ L+ L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×4 ※フルタイム		
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン			
	フォグランプ	無			
	キャブブルーフ・幅	キャブブルーフ:	標準	キャブ幅:	標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無			
	エアコン	有 [マニュアル]			
	エアバッグ	有			
	パワーウィンドウ	有			
	集中ドアロック	有			
	ミラー機能	有 [格納ミラー . .]			
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ . .]			
	ETC	有 [種類 不明]			
	バックカメラ	無 []			
	ドライブレコーダー	無			
	オートクルーズ	無			
	坂道発進補助装置	有			
	その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/7/29
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー	パブコ [			
---------------	------	-------	--	--	--

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	ラジコン・リモコン	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm
	その他情報		

車両情報シート

管理番号	3367	形状	Wキャブ
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FGA20	車台番号	FGA20-580300

日付:

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	○
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
報告欄		異音	

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	無
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	無
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
	記録保管	無
整備記録簿	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
		漏れ・不良	
エア・コンプレッサ			
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	パワーゲート作動 ストッパー作動 ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ [残りmm表示]			
FF		7	7
	(3 A)	(3 A)	
FR			
	()	()	
RF	8	7	6
	(3 A)	(3 A)	(3 A)
RR			
	()	()	()
		10	
	(3 A)	()	
・タイヤサイズ F 195/85R 15			
R 195/85R 15			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3367	形状	Wキャブ
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FGA20	車台番号	FGA20-580300

日付:

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シートの状態	良好 (	キャブ修復暦	無	
破損	無 (	フロントガラス状態	傷あり	
スイッチ類	良好 (		傷の程度→ 点キズ ・ ・	
汚れ	少ない	シャーシ サビ	小	
欠品	無 (	フレーム曲がり・修復暦	無 (	
その他	天井一部汚れ	ボデー修復暦	無 (	