

車両情報シート

管理番号	4000	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	LKG-FR1EXBG	車台番号	FR1EXB-11710

基本情報	年式	平成24(2012)年 3月		
	エンジン型式	E13C		
	排気量	12,910	cc	
	馬力	380	ps	
	最大積載量	13,700	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]		
	車体の長・幅・高	車検証:長 11,990 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,790 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm * 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	1,446 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	セミAT	速 セミATの場合⇒[フロント]
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	リターダ	有	[永久磁石]
	エアサス	有	[リア]
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	300 L+	300 L+ L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	6×2(前2軸)	
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→ 高床

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [電動ミラー ・ 熱電ミラー ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ティオ ・]
	ETC	有 [種類 2.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/4/2
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トランテックス [年 月]
	型式・製造番号	型式: HFRXG-LBABDN 製造番号: 2KW6915-06
	床材質・形状	木 [フラット]
	内寸法	長 9,670 mm × 幅 2,410 mm × 高 2,450 mm
	間口	幅 2,370 mm × 高 2,240 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	1,160 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	14 対 [引出] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 12 個 ポール: 2 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	可倒
	ジョロダーレール	無 []
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	4000	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	LKG-FR1EXBG	車台番号	FR1EXB-11710

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	△	
報告欄	エアーの溜まり不良			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
		ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
冷凍機	冷凍機作動		
		エバポレータ	ファン・風量
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		異音	
	コンデンサ	ファンモータ	
		冷媒サイトグラス	色・量
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
冷却水	液量		
	漏れ		
パワーゲート	パワーゲート作動		
		ストッパー作動	
		ラジコン・リモコン作動	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デフレンシヤル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	ガタ	○
		PTO	作動不良
	オイル漏れ		
異音			
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	×		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	×		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
				ホーン	○
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○		
			○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄	車幅灯右一つ点灯×				

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		7	5		
FR		3 B	4 B		
RF	1.5	2.5	3.5	2.5	
RR	3 B イ	3 B ロ	4 B	3 B イ	
	6.5	7	3.5	3.5	
	3 B イ	3 B ロ	4 B	4 B	
	スペア				
オールシーズンタイヤ					
・タイヤサイズ F 275/80R 22.5					
R 275/80R 22.5					
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他					
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入					
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)					
*各タイヤのホイールを()に記入					
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ					
*タイヤの状態を()に記入					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4000	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	LKG-FR1EXBG	車台番号	FR1EXB-11710

日付: 2026/4/2

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種 キャブ: 4本 上物: 2本 燃料タンク: 無 キーレス: 無	シートの状態 良好 () 破損 無 () 汚れ 少ない	キャブ修復暦 無 () フロントガラス状態 傷あり 傷の程度→ 点キズ・飛石・ヒビ
工具・ジャッキ 工具: 無 ジャッキ: 無	カーテン 有 フロアマット 有	シャーシ サビ 大 フレーム曲がり・修復暦 無 () ボデー修復暦 有 (左側ウイングパネル)
取説各種 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 無	欠品 有 (ナンバー灯)	
整備記録簿 無 記録期間→ ()		

点検者 報告欄

庫内擦り傷、凸凹曲多数