

車両情報シート

No	管理番号	3010	形状	深ダンプ
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	KL-FR2PKGA	車台番号	FR2PKG-10045

基本情報	年式	平成13 (2001)	年	3 月
	エンジン型式	P11C		
	排気量	10,520 cc		
	馬力	300 ps		
	最大積載量	10,100 kg		
	車検	抹消	[年 月 日]	
	免許区分	大型(11t以上)		
	車体 長さ	車検証 7640 mm	実測 mm	
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm	
	車体 高さ	車検証 3070 mm	実測 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	591 千km	[実走]
	タコグラフ	有	[一体] (平成11 年 6 月)
	シフト	MT	7 速 セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L + L + L	
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	6×2 (後2軸)	
	小型形状		←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	無 []
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	無
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/5/14

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	末広自動車工業	[]
	型式	DD10-76	
	製造番号[年式]	YK102-002	[年 月]
	内寸法 長	5100 mm	
	内寸法 幅	2210 mm	
	内寸法 高	1200 mm	
	床厚み	5 mm	二重張 [無]
	ボデー材質1	鉄	
	ボデー材質2	不明	
	リアゲート	下開	
	リアゲート水密	有	
	コボレーン	有 [シート] (自動)	
	底形状	角底	
	形状(小型)		
	載替	無	

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	吊荷重	[]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[]	*跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]	
	型式		
	製造番号		
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm	
	ストッパー寸法	幅: mm 高: mm	
	その他情報		

車両チェックシート

管理番号	3010	形状	深ダンプ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	KL-FR2PKG A	車台番号	FR2PKG-10045

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	○
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
		排ガス・触媒装置	腐食	○
			詰まり	○
			黒煙・白煙	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
			○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
報告欄		作動不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯		
		作業灯・庫内灯		
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
		集中ドアロック	○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー		
		ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ		
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモーター	○	
電装関係(バッテリー)	バッテリー(ターミナル)		○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
		コンプレッサー	○	
エアコン	風量		○	
		ガス	○	
			○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動		○	
		ホイスト	○	
		作動油 量・漏れ	○	
		曲がり・ねじれ	○	
		その他 損傷	○	
		クレーン作動		
		作動油・量・漏れ		
		ラジコン操作		
		フックイン作動		
		ワイヤー		
報告欄	上記項目状況など記入	その他 損傷		

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	9.5	10	
	FR	(2 A)	(2 A)	
	RF	(4)	(4)	(3)
	RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)
		(6)	(7)	(7)
		(3 A)	(3 A)	(3 A)
	スベア	18.5		6.5
		(2 A)	()	
	・ タイヤサイズ	F 11R 22.5 14PR		
		R F:11R22.5 16PR R:11R22.5 14PR		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他		
		* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
	・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)		
		* 各タイヤのホイールを()に記入		
	・ 状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入		
		* ない場合は記載不要		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	3010	形状	深ダンプ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	KL-FR2PKGA	車台番号	FR2PKG-10045

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	無 ()	キャブ上がりにくい
破損	有 (エアコンスイッチの横ヒビ)	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	傷あり [飛石] ()	
汚れ	中		傷の程度 [飛石] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	中	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	