

車両情報シート

No	管理番号	2925	形状	アームロール
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	2RG-FBAV0	車台番号	FBAV0-610203

基本情報	年式	令和7 (2025) 年 2 月		
	エンジン型式	4P10		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	3,000 kg		
	車検	有 [令和9 年 2 月 13 日]		
	免許区分	準中型 (7.5t未満)		
	車体 長さ	車検証 4420 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 1690 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 1970 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT 5 速 セミATの場合⇒ [] 他()		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ディスク]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	70 L + L + L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	高床 ←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無 [種類]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 []
	型式	CCA23-12
	製造番号[年式]	F2412521xxx [年 月]
	シリンダー	ツイン
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (コンテナ)	メーカー	新明和 []
	型式	CNA4-11A
	製造番号[年式]	F2411520773 [年 月]
	内寸法 長	2720 mm
	内寸法 幅	1570 mm
	内寸法 高	850 mm
	ボデー材質1	鉄
	ボデー材質2	不明
	リアゲート	観音開
	リアゲート水密	無
	コボレーン	無 [] ()
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	2925	形状	アームロール
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FBAV0	車台番号	FBAV0-610203

日付:

アームロール・フックロール・マルチリフト

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		マフラー	取付	○
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
整備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置			
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
		パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○		
		リーフスプリング	異音	○	
	エアサス	損傷	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
	ワイパー		○	
電装関係(内装)	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	脱着・ダンブ作動		○	
		ホイスト	○	
		作動油 量・漏れ	○	
		曲がり・ねじれ	○	
		ローラー部	○	
		ジャッキ	○	
		その他 損傷	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ

[残りmm表示]

FF		8	8	
		1 A	1 A	
FR				
RF	8	8	8	8
	1 A	1 A	1 A	1 A
RR				
	スベア	8		
		1 A	1 A	

・ タイヤサイズ F 205/75R 16

R 205/75R 16

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他

* 必須 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

* 必須 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入

*ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	2925	形状	アームロール
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FBAV0	車台番号	FBAV0-610203

日付:

アームロール・フックロール・マルチリフト

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	良好 []	
汚れ	無		傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	無	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	