

車両情報シート

管理番号	4098	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FW1AHG	車台番号	FW1AH-114779

基本情報	年式	令和3(2021) 年 1 月					
	エンジン型式	A09C					
	排気量	8,860	cc				
	馬力	380	ps				
	最大積載量	13,400	kg				
	車検	抹消	[年 月 日] ←抹消の場合不要				
	サイズ・免許区分	大型	[大型(11t以上)]				
	車体の 長・幅・高さ	車検証:長	11,970	mm ・ 幅	2,490	mm ・ 高	3,770
	実測:長		mm ・ 幅		mm ・ 高		mm
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ							

車両情報	走行km	457 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (令和2 年 3 月)	
	シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [永久磁石]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	300 L+ 200 L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	8×4	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 低床	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ←大型の場合は空欄	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・ 熱電ミラー]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]	
	ETC	有 [種類 不明]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/4/15
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トレクス [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号: 20W-06123	
	床材質・形状	木 [フラット]	
	内寸法	長 9,600 mm × 幅 2,400 mm × 高 2,600 mm	
	間口	幅 2,370 mm × 高 2,530 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm	
	床面地上高	1,070 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	9 対 [引出] 個	
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本	
	壁厚	サイド: mm リア: mm	
	中間柱	可倒	
	ジョロダーレール	無 []	
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ 鉄	
	載替	無	
	その他情報	センターローラー付	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	冷凍方式		
	設定温度	度 ~ 度	
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)	
	スタンバイ装置	* 有の場合→[コード]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	操作方法	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm	
	その他情報		

日付：2026/4/15

車両情報シート

管理番号	4098	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FW1AHG	車台番号	FW1AH-114779

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
	キャブチルト	黒煙・白煙	○
		動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
		量	○
	クラッチオイル	油漏れ	○
		異音	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		2箇所球切れ
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		×
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
		ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
冷凍機	冷凍機作動		
		エバポレータ	ファン・風量
	コンプレッサー	異音	
		ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音	
		ファンモータ	
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
パワーゲート	冷却水	異音	
		液量	
	パワーゲート作動	漏れ	
報告欄	ストッパー作動		
		ラジコン・リモコン作動	

タイヤ									
[残りmm表示]									
FF	<table><tr><td></td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>(2 A)</td><td>(2 A)</td></tr></table>		2	3		(2 A)	(2 A)		
	2	3							
	(2 A)	(2 A)							
FR	<table><tr><td></td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>(2 A)</td><td>(2 A)</td></tr></table>		0	2		(2 A)	(2 A)		
	0	2							
	(2 A)	(2 A)							
RF	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>(2 A)</td><td>(2 A)</td><td>(2 A)</td><td>(2 A)</td></tr></table>	0	1	1	1	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
0	1	1	1						
(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)						
RR	<table><tr><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>(3 A)</td><td>(3 A)</td><td>(3 A)</td><td>(3 A)</td></tr></table>	3	3	4	4	(3 A)	(3 A)	(3 A)	(3 A)
3	3	4	4						
(3 A)	(3 A)	(3 A)	(3 A)						
スベア	<table><tr><td></td><td>5</td></tr><tr><td>()</td><td>(2 A)</td></tr></table>		5	()	(2 A)				
	5								
()	(2 A)								
・タイヤサイズ F 245/70R 19.5									
R 245/70R 19.5									
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他									
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入									
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)									
* 各タイヤのホイールを()に記入									
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ									
* タイヤの状態を()に記入									

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	4098	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FW1AHG	車台番号	FW1AH-114779

日付： 2026/4/15

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	2本	上物:	1本	シートの状態	良好	()
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	有	破損	無	()
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	無	汚れ	中	()
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	無	カーテン	有	()
整備記録簿	無				フロアマット	有	()
	記録期間→ ()				欠品	無	()
						シャーシ サビ	小 ()
						フレーム曲がり・修復暦	無 ()
						ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄

--