## 車両情報シート

No	管理番号	3263	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-140473

基本情報	年式	令和7(202	5) 年	5 月		
	エンジン型式	A05C				
	排気量	5,120 сс				
	馬力	240 ps				
	最大積載量	2,150 kg				
	車検	有 [	令和9年	5 月	27 日]	
	免許区分	中型(8t未満)	)			
	車体 長さ	車検証	8740 mm	実測		mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測		mm
	車体 高さ	車検証	3460 mm	実測		mm

\*実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2 千km [ 実走 ]
	タコグラフ	有 [別体](令和7年1月)
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒ [ 他( )
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]
	ABS	有 [ リターダ ] リターダの場合⇒ [ EG ]
	補助ブレーキ	有 [ リターダ ] リターダの場合⇒ [ EG ]
	エアサス	有り、リア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	速度抑制装置	有
	Nox•PM	適合
	燃料タンク	200 L + L + L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型形状	←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	ワイド	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有 有	
	エアコン	有	[ オート ]
	エアバッグ	<u>有</u> 有有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有 無	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[ 純正 ] [ ラジオ ・ ・ ]
	ETC	有	[ 2.0 ]
	バックカメラ	有 有 有	[ カラー ]
	オートクルーズ		
	坂道発進補助装置	月	
	その他装備		

①入庫確認	②営業	3HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

I 日付: 2025/8/1

ウイング・ バン・ 冷凍車

上物情報1	メーカー	日本フルハーフ [ ]
(荷箱)	型式	DLF
	製造番号[年式]	E5G7142 [ 年 月]
	床材質·形状	アルミ [ キーストン ]
	内寸法 長	6200 mm
	内寸法 幅 内寸法 高	2250 mm
	内寸法 高	2000 mm
	間口 幅	2250 mm
	間口高	1990 mm
	サイドドア	有 [ 片開 ]
	サイドドア寸法	幅: 1300 mm 高: 2140 mm
	床面地上高	1100 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [ ]
	スタンション	個
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 [ ]
	横根太	アルミ
	載替	無無
	その他情報	

上物情		メーカー	菱重					]
(冷凍村	幾)	型式	TDJS50J-2I	L2				
		製造番号[年式]	5A2200035E	3L	[	令和7年	E	月]
		冷凍方式	直結式					
		設定温度	30	度 ~	-30	度		
		冷却テスト	外気温	33 J	度 3	h →	-5	度
		スタンバイ装置	有	* 有の場合	→ [ コード	有	]	
		アワメータ	EG	h :	スタンバイ	h		
		その他情報	7月測定 スク	タンバイ使用	1			

上物情報3	形状	有		格	納 ]	*跳上の	場合⇒	[	]
(ゲート)	メーカー	新明和							]
	型式	RAK10-	-6495D						
	製造番号	S24080	02860						
	寸法(外寸)	幅:	2200	mm	高:	1550	mm		
	ストッパー迄寸法	幅:	2100	mm	高:	1400	mm		
	その他情報	能力10							
		ラジコン	/有り						

## 車両チェックシート

管理番号	3263	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-140473

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	0	
	エンジンオイル	漏れ	0	
		汚れ	0	
		水混入	0	
		異音·振動	0	
	ターボ	油漏れ	0	
		異音	0	
		配管	0	
	ブローバイ・排圧		0	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	0	
		噴け不良	0	
	ファンベルト	緩み・鳴き	0	
	冷却水	液量	0	
	ウォーターポンプ	漏れ	0	
		汚れ	0	
		ホース損傷	0	
		水温	0	
	マフラー	取付	0	
	排ガス・触媒装置	腐食	0	
		詰まり	0	
		黒煙·白煙	0	
報告欄				

	1	- W-T -	E IA / L III	414
項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	0	
		ギア抜け	0	
		オイル漏れ	0	
		異音·振動	0	
	クラッチ	すべり	0	
		切れ不良	0	
		切れ位置	0	
		異音	0	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	0	
	デファレンシャル	油漏れ	0	
		異音	0	
	プロペラ・ドライブシャフト PTO	異音	0	
		ガタ	0	
		作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄			-	

項目		有無	対応
装備類	スペアキー キャブ	有	
	スペアキー 燃料タンク	有	
	スペアキー 上物	有 有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有 有 有 有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	
	•		•

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	0	
	ABS		0	
	エアマスター	不良·油漏	0	
	駐車ブレーキ	効き具合	0	
	坂道発進装置		0	
エア・コンプレッサ		漏れ	0	
		不良	0	
報告欄				


項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置	ハンドル	遊び	0	
足廻り		ガタ・異音	0	
	ギアボックス	油漏れ	0	
	パワーステアリング	損傷	0	
		油漏れ	0	
	リーフスプリング	異音	0	
		損傷	0	
	エアサス	損傷	0	
		エア漏れ	0	
		作動不良	0	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		0	
	フォグランプ		0	
	ウインカー		0	
	ストップランプ		0	
	車幅灯(マーカー)		0	
	車高灯		0	
	作業灯•庫内灯		0	
	ナンバー灯		0	
電装関係(内装)	ワイパー		0	
	パワーウインドウ		0	
	集中ドアロック		0	
	格納ミラー		0	
	電動ミラー			
	ホーン		0	
	ラジオ・オーディオ		0	
	バックアイカメラ		0	
	計器類 点灯状態		0	
	ルームランプ		0	
電装関係(バッテリー)			0	
	バッテリー(ターミナル)		0	
	オルタネータ(ダイナモ)		0	
エアコン	コンプレッサー		0	
	風量		00	
1) N L h /#b	ガス		00	
インジケーター(警	告)フンノ点灯		Ö	
その他報告欄				

口 [1·]:	2023/8/T

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

点検項目	点検結果	対応
	•	
	•	
	•	
	•	
	U	
音	0	
・ルト張・鳴	0	
音	0	
アンモータ	0	
き・量	0	
由量・漏れ		
音		
	0	
	0	
\ \ \	ルト張・鳴 音 アンモータ ・量 量・漏れ	ルト張・鳴 O 音 O アンモータ O ・量 O 量:漏れ 音



点検結果: O:良好 Δ:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換 対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)

## 車両チェックシート

<del></del>	•		
管理番号	3263	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-140473


3


日付: 2025/8/1

ウイング・ バン・ 冷凍車

## 外装状態









I	記号	Α	В	С	S	U	W	Н	М
ſ	意味	スリ傷	板金	腐	サビ	日田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	波	穴	跡

キャブ内装				外装					点検者	報告欄		
シート破れ	無			キャブ修復暦	無	(		)				
破損	無	(	)	キャブ・コーションプレート	有							
スイッチ類	良好	(	)	フロントガラス状態	良好	[	]					
汚れ	無				傷	の程度[	](	)				
欠品	無	(	)	シャーシ サビ	無							
その他				フレーム曲がり・修復暦	無	(		)				
				ボデー修復暦	無	(		)				