

車両情報シート

管理番号	3698	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FS74HZ	車台番号	FS74HZ-546285

基本情報	年式	令和5(2023) 年 11月
	エンジン型式	6R20
	排気量	10670 cc
	馬力	394 ps
	最大積載量	13300 kg
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]
	車体 長	車検証 11990 mm 実測 mm
	車体 幅	車検証 2500 mm 実測 mm
	車体 高	車検証 3770 mm 実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	316 千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (令和5 年 11 月)
	シフト	セミAT [速] セミATの場合⇒ [シフトバイオット] 他()
	ペダル数	2
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	リターダ	有 [EG]
	エアサス	有 [リア]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	300 L+ 300 L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	8×4
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 低床

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルルーフ・幅	キャブルルーフ: ハイルーフ キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッゲ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有 [種類 2.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2025/12/16
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	パブコ [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: 22-9A5588
	床材質・形状	木 []
	内寸法	長 9610 mm × 幅 2380 mm × 高 2620 mm
	間口	幅 2370 mm × 高 2550 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	1010 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	9 対 [引出] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	可倒
	ジョロダーレール	無 []
	ネタ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 度 h→ 度 ()
	スタンバイ装置	* 有の場合→ [コード]
	アワメータ	EG h ス坦バイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[] . []
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストップバー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3698	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FS74HZ	車台番号	FS74HZ-546285

2

日付: 2025/12/16

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		△
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		△
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	ウイング	開閉	○
ウイング		ウイングシリンダー	○
		作動油量・漏れ	○
冷凍機		冷凍機作動	△
	エバボレータ	ファン・風量	△
		異音	△
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	△
	コンデンサ	異音	△
	冷媒サイトグラス	色・量	△
	サブエンジン	油量・漏れ	△
	冷却水	液量	△
		漏れ	△
パワーゲート		パワーゲート作動	△
	ストップバー作動		△
	ラジコン・リモコン作動		△
報告欄	上記項目状況など記入		

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	△
		切れ不良	△
		切れ位置	△
		異音	△
	クラッチオイル	量	△
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		力タ	○
	PTO	作動不良	△
		オイル漏れ	△
		異音	△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーク)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
	インジケーター(警告)ランプ点灯		○
その他報告欄			

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	
	キー(上物)	2本
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	無
整備記録簿	記録保管	有
	記録期間	R6.2～R7.9

タイヤ [残りmm表示]			
FF	8	8	
	(2A)	(2A)	
FR	8	5	
	(2A)	(2A)	
RF	7	6	7
	(2A)	(2A)	(2A)
RR	6	6	5
	(2A)	(2A)	(2A)
スペア			
	()	()	
・タイヤサイズ	F 245/70R19.5		
	R 245/70R19.5		
・タイヤパターン	1タテ溝	2ミックス	3スタッドレス
	*各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
・ホイール	A 鉄	B アルミ	C 鉄(メッキ)
	*各タイヤのホイールを()に記入		
・状態	イ 异常磨耗	ロ 損傷	ハ 亀裂
	*タイヤの状態を()に記入		

点検結果: ○: 良好 △: 継続的な点検が必要 ×: 要修理・交換



日付：2025/12/16

車両情報シート

管理番号	3698	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FS74HZ	車台番号	FS74HZ-546285

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	()	キャブ修復歴
破損	無	()	フロントガラス状態
汚れ	中	()	傷あり
欠品	無	()	傷の程度→ 飛石 · ■ · ■
その他				小
				無 ()
				無 ()