

車両情報シート

管理番号	3797	形状	平ボデー
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	TKG-XZU605M	車台番号	XZU605-0024427

基本情報	年式	平成31(2019)年3月
	エンジン型式	N04C
	排気量	4,000 cc
	馬力	136 ps
	最大積載量	3,000 kg
	車検	抹消 [年月日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]
	車体の長・幅・高さ	車検証: 長 4,690 mm ・ 幅 1,690 mm ・ 高 1,980 mm 実測: 長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	61 千km [実走]
	タコグラフ	無 [] (年月)
	シフト	MT 5速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	VAC [ディスク]
	ABS	有
	リターダ	無 []
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	80 L+ L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	無
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→ []

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	無
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・ ・]
	ETC	有 [種類 1.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	無
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 2026/1/30
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	[]	[年 月]
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	アオリ	鉄	
	床材質	木	
	内寸法	長 3,130 mm × 幅 1,610 mm × 高 370 mm	
	リアアオリ 高	370 mm	
	床面地上高	870 mm	
	ラッシングレール	段	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ポール	スタンション 個	ポール: 本
	中間柱		
	ネタ	横ネダー→ 鉄 縦ネダー→ 無	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報3 (パワーゲート)	形状	無 []	※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]	[]
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	操作方法	[]	[]
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストップバー迄寸法	幅: mm	奥行: mm
	その他情報		

車両情報シート

管理番号	3797	形状	平ボデー
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	TKG-XZU605M	車台番号	XZU605-0024427

日付: 2026/1/30

2

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
	異音	○	△
	振動	○	△
	ターボ	油漏れ	○
	異音	○	△
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
マフラー	水温	○	△
	状態	○	△
	排ガス・触媒装置	取付	○
	黒煙・白煙	○	△
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		△
	エアマスター	不良・油漏	△
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		△
	エア・コンプレッサ		△
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
	ガタ・異音	○	△
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
	異音・折損	○	△
	エアサス	損傷・漏れ・不良	△
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
	入れやすさ	○	△
	オイル漏れ	○	△
	クラッチ	すべり	○
	切れ不良	○	△
	切れ位置	○	△
	異音	○	△
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
PTO	万タ	○	△
	作動不良		△
	オイル漏れ		△
	異音		△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		△
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		△
	車高灯		△
	作業灯・庫内灯		△
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
電装関係(内装)	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネーター(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
	インジケーター(警告)ランプ点灯		○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート作動		△
	ストップバー作動		△
	ラジコン・リモコン作動		△
	報告欄		

タイヤ	[残りmm表示]	F	R	RF	RR	スペア
	9	(1 A)	(1 A)			
	9			(1 A)	(1 A)	
	9			(1 A)	(1 A)	(1 A)
	9			(1 A)	(1 A)	(1 A)
	10	(1 A)	(1 A)			

・タイヤサイズ F 205/70R 16
 R 205/70R 16
 ・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入
 A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鋼(メキ)
 *各タイヤのホイールを()に記入
 ・ホイール
 ・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ
 *タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート





3

管理番号	3797	形状	平ボデー
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	TKG-XZU605M	車台番号	XZU605-0024427

日付: 2026/1/30

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装				外装			
キー各種	キャブ: 3本	上物: 無	シートの状態	良好 ()	キャブ修復歴	無 ()		
	燃料タンク: キャブキーと同一	キーレス: 無	破損	無 ()	フロントガラス状態	良好		
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	少ない		傷の程度→	・	・
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 無	カーテン	無	シャーシ サビ	小		
整備記録簿	無	記録期間→ ()	フロアマット	有	フレーム曲がり・修復歴	無 ()		
			欠品	無 ()	ボデー修復歴	無 ()		

点検者 報告欄

--