

車両情報シート

管理番号	3155	形状	チップ車
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYZ77C	車台番号	CYZ77C-7000664

基本情報	年式	令和3(2021) 年 2 月		
	エンジン型式	6UZ1		
	排気量	9830	cc	
	馬力	380	ps	
	最大積載量	12500	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]		
	車体 長	車検証 11980	mm 実測	mm
	車体 幅	車検証 2490	mm 実測	mm
	車体 高	車検証 3700	mm 実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	154 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒[] 他(		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [永久磁石]		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	300	L+ L+ L	
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×4		

小型・大型形状 小型の場合→ 大型の場合→ 低床

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅:	←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [電動ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無 [種類]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		

その他装備

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/7/1
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	その他		[ODAGRI BODY]		[年 月]	
	型式・製造番号	型式: 10070		製造番号:			
	床材質・形状	アルミ		[フラット]			
	内寸法	長	9460	mm × 幅	2380	mm × 高	2460 mm
	間口	幅	2310	mm × 高	2360	mm	
	サイドドア	無		[]			
	サイドドア寸法	幅			mm × 高	mm	
	床面地上高	1220		mm			
	ラッシングレール	段					
	床フック	対	[]		個		
	スタンション・ボール	スタンション:		個	ボール:	本	
	壁厚	サイド:		mm	リア	mm	
	中間柱						
	ジョロダーレール			[]			
	横根太・縦根太	横根太→		木製	縦根太→	鉄	
載替	無						
その他情報							

載替

その他情報

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 度	h→ 度 ()	
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ h	
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	ラジコン・リモコン	[]		
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm	

その他情報

日付： 2025/7/1

車両情報シート

管理番号	3155	形状	チップ車
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYZ77C	車台番号	CYZ77C-7000664

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デフレンシャル	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	△
		オイル漏れ	△
		異音	△
報告欄			

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	△
	キー(上物)	△
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
整備記録簿	記録保管	無
	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
	フォグランプ		○
			○
	ウインカー		○
			○
	ストップランプ		○
			×
	車幅灯(マーカー)		
電装関係(内装)	車高灯		○
			○
	作業灯・庫内灯		○
			○
	ナンバー灯		○
			○
	ワイパー		○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
エアコン	集中ドアロック		○
			○
	ミラー機能		○
			○
	ホーン		○
			○
	ラジオ・オーディオ		○
			○
	バックアイカメラ		○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	計器類 点灯状態		○
			○
	ルームランプ		○
			○
	セルモーター		○
			○
	バッテリー(状態)		○
			○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
その他報告欄	コンプレッサー		○
		風量・冷風	○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		△
			△
			△
冷凍機	ウイングシリンダー		△
			△
	作動油 量・漏れ		△
			△
	冷凍機作動		△
			△
	エバポレータ	ファン・風量	△
		異音	△
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	△
	コンデンサ	異音	△
パワーゲート	ファンモータ		△
			△
	冷媒サイトグラス	色・量	△
			△
	サブエンジン	油量・漏れ	△
		異音	△
報告欄	冷却水	液量	△
		漏れ	△
報告欄	パワーゲート作動		△
			△
			△
報告欄	ストッパー作動		△
			△
			△
報告欄	ラジコン・リモコン作動		△
			△
			△
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ				
[残りmm表示]				
FF		15.5 (3 B)	14.5 (3 B)	
FR				
RF	15.5 (3 B)	15 (3 B)	14.5 (3 B)	15 (3 B)
RR	12.5 (2 B)	12.5 (2 B)	12.5 (2 B)	12.5 (2 B)
	スベア	14.5 (2 A)		
・タイヤサイズ				
F 275/80R 22.5				
R 275/80R 22.5				
・タイヤパターン				
1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ホイール				
A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・状態				
イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ				
* タイヤの状態を()に記入				

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3155	形状	チップ車
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYZ77C	車台番号	CYZ77C-7000664

日付： 2025/7/1

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無	傷の程度→ 点キズ ・ ・	
破損	無	(	フロントガラス状態	傷あり		
スイッチ類	良好	(				
汚れ	少ない		シャーシ サビ	小		
欠品	無	(	フレーム曲がり・修復暦	無	(	
その他			ボデー修復暦	無	(	