

車両情報シート

管理番号	3947	形状	平ボデー
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU723M	車台番号	XZU723-0001344

基本情報	年式	令和8(2026) 年 2 月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000	cc	
	馬力	150	ps	
	最大積載量	3,000	kg	
	車検	有 [令和10 年 2 月 4 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]		
	車体の 長・幅・高さ	車検証:長 6,830 mm ・ 幅 2,180 mm ・ 高 2,240 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		

*実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km		[実走]
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ディスク]	
	ABS	有		
	リターダ	無	[]	
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100	L+	L+ L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		

駆動方式	4×2		
小型・大型形状	小型の場合→	全低床	大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ワイド	←大型の場合は空欄
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ []]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ []]		
	ETC	無 [種類]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進装置	無		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/6/15
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	[	
---------------	----------	---	--

上物情報3 (パワーゲート)	形状	[	
-------------------	----	---	--

車両情報シート

管理番号	3947	形状	平ボデー
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU723M	車台番号	XZU723-0001344

日付： 2026/6/15

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デフレンシヤル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
	電装関係(内装)	ワイパー		○
		パワーウインドウ		○
集中ドアロック			○	
ミラー機能			○	
ホーン			○	
オーディオ			○	
バックアイカメラ			○	
計器類 点灯状態			○	
ルームランプ			○	
セルモーター			○	
バッテリー(状態)			○	
オルタネータ(ダイナモ)			○	
エアコン		コンプレッサー		○
		風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート	パワーゲート作動	
		ストッパー作動	
		ラジコン・リモコン作動	
	報告欄		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		8	8
FR		(1 A)	(1 A)
RF	8	8	8
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	スペア	(1 A)	(1 A)
・タイヤサイズ F 215/70R 17.5 R 215/70R 17.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ * タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換





車両情報シート

管理番号	3947	形状	平ボデー
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU723M	車台番号	XZU723-0001344

日付： 2026/6/15

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装									
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	良好	(	)	キャブ修復暦	無	(	)			
	燃料タンク:	キャブキーと同一		キーレス:	無	破損	無	(	)	フロントガラス状態	良好				
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	無				傷の程度→		・		・	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	無				シャーシ サビ	無				
整備記録簿	無				フロアマット	有				フレーム曲がり・修復暦	無	(	)		
	記録期間→				(	)	欠品	無	(	)	ボデー修復暦	無	(	)	

点検者 報告欄

--