

車両情報シート

管理番号	3871	形状	ドライバン(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	TKG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7105799

基本情報	年式	平成29(2017)年 3月
	エンジン型式	4HK1
	排気量	5,190 cc
	馬力	210 ps
	最大積載量	3,250 kg
	車検	有 [令和8年 10月 22日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 8,140 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,440 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	245 千km	[実走]
	タコグラフ	有 [別体]	(平成28年 11月)
	シフト	MT 6速	セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	リターダ	無	[]
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	100 L+ L+ L	
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブルルーフ・幅	キャブルルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー · · ·]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ · CD ·]
	ETC	有 [種類 1.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1
日付: 2026/2/4
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: DLB 製造番号: T5DF016
	床材質・形状	木 [フラット]
	内寸法	長 6,030 mm × 幅 2,380 mm × 高 2,350 mm
	間口	幅 2,370 mm × 高 2,310 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	1,020 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 []
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ 無
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)
	スタンバイ装置	* 有の場合→ [コード]
	アワメータ	EG h ス坦バイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [跳上] ※跳上の場合⇒ [手動]
	メーカー	日本フルハーフ []
	型式・製造番号	型式: HB3H 製造番号: G5D9569
	操作方法	[ラジコン(コードレス) · ·]
	寸法(外寸)	幅: 2,400 mm 奥行: 1,580 mm
	ストップバー迄寸法	幅: 2,290 mm 奥行: 1,350 mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3871	形状	ドライバン(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	TKG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7105799

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		力欠	○
	PTO	作動不良	△
		オイル漏れ	△
		異音	△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーク)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
電装関係(内装)	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
	エアコン	コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
		インジケーター(警告)ランプ点灯	○
	その他報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	ウイング	開閉	
ウイング		ウイングシリンダー	
		作動油 量・漏れ	
冷凍機	冷凍機作動		
	エバボレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音	
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
	冷却水	液量	
		漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動		○
	ストップバー作動		○
	ラジコン・リモコン作動		○
報告欄			

タイヤ	[残りmm表示]
FF	8 (2 A) 8 (2 A)
FR	() ()
RF	8 (2 A) 8 (2 A) 8 (2 A) 8 (2 A)
RR	() () () ()
スペア	10 (2 A) ()

・タイヤサイズ F 225/80R 17.5
R 225/80R 17.5

・タイヤパターン 1タテ溝・2ミックス・3スタッズレス・4その他
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ホイール A 鉄・B アルミ・C 鉄(メッキ)
*各タイヤのホイールを()に記入

・状態 イ 異常磨耗・ロ 損傷・ハ 亀裂・ニ ひび割れ
*タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート


3

管理番号	3871	形状	ドライバン(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	TKG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7105799

日付: 2026/2/4

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



車内付属品		キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ: 3本	上物:	無	シートの状態	損傷 (破れ)
	燃料タンク: キャブキーと同一	キーレス:	有	破損	無 ()
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ:	有	汚れ	良好 傷の程度→
	取扱説明書: 有	メンテナンスノート:	無	カーテン	
整備記録簿	有	記録期間→ (R4.10~R7.10)		フロアマット	有
	記録期間→			欠品	無 ()
ボディ修復歴		フレーム曲がり・修復歴		無 ()	

点検者 報告欄