

車両情報シート

No	管理番号	3126	形状	タンク車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2KG-XZU600E	車台番号	XZU600-0050199

基本情報	年式	令和7(2025) 年 4月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,790 kg		
	車検	有	[令和9年 4月 3日]	
	免許区分	準中型(7.5t未満)		
	車体 長さ	車検証 4980 mm	実測 mm	
	車体 幅	車検証 1890 mm	実測 mm	
	車体 高さ	車検証 2200 mm	実測 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km	[実走]	
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT 6速	セミATの場合⇒ []	他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ディスク]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	80 L + L + L		
	燃料	軽油	[]	
	アdblue使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	高床	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有	[マニュアル]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ · · ·]
	ETC	無	[種類]	
	バックカメラ	有	[カラー]	
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2025/12/3

タンク車

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和	[]
	型式	LP30-61	
	製造番号[年式]	F2502522xxx	[年 月]
	タンク容量	3 KL	
	室数	2 室	[] ※ + KL
	タンク材質	鉄	[]
	排出方式	PTO(ポンプ)	
	配管方式	3方配管	[]
	ホースリール(ノズル)	有	[電動式]
	流量計	有	[デジタル]
	付属配管ホース	有	[2 本]
	アース(リール)	有	
	消火器	有	
	載替	無	
	積載物		

車両チェックシート

管理番号	3126	形状	タンク車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU600E	車台番号	XZU600-0050199

日付:

タンク車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
	エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
ファンベルト	噴け不良	○		
	冷却水	緩み・鳴き	○	
		液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
報告欄		黒煙・白煙	○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置			
	エア・コンプレッサー	漏れ		
		不良		
	報告欄			


項目	内容	点検項目	点検結果	対応
足廻り	ハンドル	遊び	○	
		カタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係				
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスター油	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
PTO		異音	○	
		ガタ	○	
		作動不良	○	
報告欄	オイル漏れ	○		
	ガタ・異音	○		

項目	有無	対応
装備類	スヘアキー キャップ	有
	スヘアキー 燃料タンク	有
	スヘアキー 上物	無
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	整備記録簿	無
	カーテン	無
	フロアマット	有
	工具	有
	ジャッキ	有

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーク)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
	ワイパー		○	
	パワーウィンドウ		○	
電装関係(内装)	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
その他報告欄	インジケーター(警告)ランプ点灯		○	



点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)






車両チェックシート

管理番号	3126	形状	タンク車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU600E	車台番号	XZU600-0050199

日付:

タンク車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ 無	(キャブ修復歴	無	()
破損 無	()	キャブ・コーチンプレート	有	()
スイッチ類 良好	()	フロントガラス状態	良好	[]
汚れ 無	()	シャーシ サビ	傷の程度 []()	
欠品 無	()	フレーム曲がり・修復歴	無	()
その他		ボデー修復歴	無	()