

車両情報シート

|    |      |           |      |              |
|----|------|-----------|------|--------------|
| No | 管理番号 | 2672      | 形状   | 塵芥車          |
|    | 車名   | 三菱ふそう     | 通称名  | キャンター        |
|    | 型式   | 2RG-FEAV0 | 車台番号 | FEAV0-610206 |

|      |                       |                      |    |    |
|------|-----------------------|----------------------|----|----|
| 基本情報 | 年式                    | 令和6 (2024) 年 11 月    |    |    |
|      | エンジン型式                | 4P10                 |    |    |
|      | 排気量                   | 2,990 cc             |    |    |
|      | 馬力                    | 150 ps               |    |    |
|      | 最大積載量                 | 2,000 kg             |    |    |
|      | 車検                    | 有 [ 令和8 年 11 月 5 日 ] |    |    |
|      | 免許区分                  | 準中型 (7.5t未満)         |    |    |
|      | 車体 長さ                 | 車検証 5220 mm          | 実測 | mm |
|      | 車体 幅                  | 車検証 1860 mm          | 実測 | mm |
|      | 車体 高さ                 | 車検証 2290 mm          | 実測 | mm |
|      | * 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ |                      |    |    |
|      |                       |                      |    |    |

|      |         |              |           |                   |
|------|---------|--------------|-----------|-------------------|
| 車両情報 | 走行km    | 1 千km [ 実走 ] |           |                   |
|      | タコグラフ   | 無            | [ ]       | ( 年 月 )           |
|      | シフト     | MT           | 5 速       | セミATの場合⇒ [ ] 他( ) |
|      | ペダル数    | 3            |           |                   |
|      | ターボ     | 有            |           |                   |
|      | ブレーキ    | VAC          | [ ディスク ]  |                   |
|      | ABS     | 有            |           |                   |
|      | 補助ブレーキ  | 有            | [ 排気B ]   | リターダの場合⇒ [ ]      |
|      | エアサス    | 無            | [ ]       |                   |
|      | 速度抑制装置  | 無            |           |                   |
|      | Nox・PM  | 適合           |           |                   |
|      | 燃料タンク   | 70           | L +       | L + L             |
|      | 燃料      | 軽油           | [ ]       |                   |
|      | アドブルー使用 | 有            |           |                   |
|      | 駆動方式    | 4×2          |           |                   |
|      | 小型形状    | 高床           | ←大型の場合は空欄 |                   |

|          |          |                      |  |  |
|----------|----------|----------------------|--|--|
| 装備類      | ヘッドライト   | LED                  |  |  |
|          | フォグランプ   | 有                    |  |  |
|          | キャブ幅     | 標準                   |  |  |
|          | キャブルーフ   | 標準                   |  |  |
|          | キャブグレード  | 標準                   |  |  |
|          | ベッド      | 無                    |  |  |
|          | エアコン     | 有 [ マニュアル ]          |  |  |
|          | エアバッグ    | 有                    |  |  |
|          | パワーウィンドウ | 有                    |  |  |
|          | 集中ドアロック  | 有                    |  |  |
|          | 格納ミラー    | 有                    |  |  |
|          | 電動ミラー    | 無                    |  |  |
|          | オーディオ    | 有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ・ ] |  |  |
|          | ETC      | 無 [ ]                |  |  |
|          | バックカメラ   | 有 [ カラー ]            |  |  |
|          | オートクルーズ  | 無                    |  |  |
| 坂道発進補助装置 | 有        |                      |  |  |
| その他装備    |          |                      |  |  |

|               |            |                |
|---------------|------------|----------------|
| ①入庫確認<br>車両業務 | ②営業<br>支店長 | ③HP掲載<br>営業支援G |
|               |            |                |

|                |          |             |    |           |   |    |
|----------------|----------|-------------|----|-----------|---|----|
| 上物情報1<br>(ボデー) | メーカー     | 新明和         |    | [         |   | ]  |
|                | 型式       | GT042-5434  |    |           |   |    |
|                | 製造番号[年式] | H2409479xxx |    | [         | 年 | 月] |
|                | 方式       | プレス式        |    | *その他→ ( ) |   |    |
|                | 容積       | 4.6         | m3 |           |   |    |
|                | 反転装置     | 無           |    |           |   |    |
|                | スケール     | 無           |    |           |   |    |
|                | 載替       | 無           |    |           |   |    |
|                |          |             |    |           |   |    |
|                |          |             |    |           |   |    |
|                |          |             |    |           |   |    |
|                |          |             |    |           |   |    |
|                |          |             |    |           |   |    |
|                |          |             |    |           |   |    |
|                | その他情報    |             |    |           |   |    |

日付: 2025/8/29

塵芥車

塵芥車

|      |           |      |              |
|------|-----------|------|--------------|
| 管理番号 | 2672      | 形状   | 塵芥車          |
| 車名   | 三菱ふそう     | 通称名  | キャンター        |
| 型式   | 2RG-FEAV0 | 車台番号 | FEAV0-610206 |

| 項目               | 内容              | 点検項目  | 点検結果 | 対応 |
|------------------|-----------------|-------|------|----|
| エンジン             | エンジン<br>エンジンオイル | 液量    | ○    |    |
|                  |                 | 漏れ    | ○    |    |
|                  |                 | 汚れ    | ○    |    |
|                  |                 | 水混入   | ○    |    |
|                  |                 | 異音・振動 | ○    |    |
|                  | ターボ             | 油漏れ   | ○    |    |
|                  |                 | 異音    | ○    |    |
|                  |                 | 配管    | ○    |    |
|                  | ブローバイ・排圧        |       | ○    |    |
|                  | 燃料・噴射ポンプ        | 漏れ    | ○    |    |
|                  |                 | 噴け不良  | ○    |    |
|                  | ファンベルト          | 緩み・鳴き | ○    |    |
|                  | 冷却水             | 液量    | ○    |    |
|                  | ウォーターポンプ        | 漏れ    | ○    |    |
|                  |                 | 汚れ    | ○    |    |
|                  |                 | ホース損傷 | ○    |    |
|                  |                 | 水温    | ○    |    |
| マフラー<br>排ガス・触媒装置 |                 | 取付    | ○    |    |
|                  |                 | 腐食    | ○    |    |
|                  |                 | 詰まり   | ○    |    |
|                  |                 | 黒煙・白煙 | ○    |    |
| 報告欄              |                 |       |      |    |

| 項目           | 内容            | 点検項目  | 点検結果 | 対応 |
|--------------|---------------|-------|------|----|
| ミッション・動力伝達装置 | ミッション         | ギア鳴り  | ○    |    |
|              |               | ギア抜け  | ○    |    |
|              |               | オイル漏れ | ○    |    |
|              |               | 異音・振動 | ○    |    |
|              | クラッチ          | すべり   | ○    |    |
|              |               | 切れ不良  | ○    |    |
|              |               | 切れ位置  | ○    |    |
|              |               | 異音    | ○    |    |
|              | クラッチ マスターオイル  | 漏れ    | ○    |    |
|              | デファレンシャル      | 油漏れ   | ○    |    |
|              |               | 異音    | ○    |    |
|              | プロペラ・ドライブシャフト | 異音    | ○    |    |
|              |               | ガタ    | ○    |    |
|              | PTO           | 作動不良  | ○    |    |
|              |               | オイル漏れ | ○    |    |
|              |               | ガタ・異音 | ○    |    |
| 報告欄          |               |       |      |    |

| 項目   |             | 有無 | 対応 |
|------|-------------|----|----|
| 装備類  | スベアキー キャブ   | 有  |    |
|      | スベアキー 燃料タンク | 有  |    |
|      | スベアキー 上物    | 無  |    |
|      | キーレス        | 有  |    |
|      | 取扱説明書       | 有  |    |
|      | 整備記録簿       | 無  |    |
|      | カーテン        | 無  |    |
|      | フロアマット      | 有  |    |
|      | 工具          | 有  |    |
| ジャッキ | 有           |    |    |

| 項目        | 内容     | 点検項目  | 点検結果 | 対応 |
|-----------|--------|-------|------|----|
| 制動装置・その他  | ブレーキ   | 効き具合  | ○    |    |
|           | ABS    |       | ○    |    |
|           | エアマスター | 不良・油漏 |      |    |
|           | 駐車ブレーキ | 効き具合  | ○    |    |
|           | 坂道発進装置 |       | ○    |    |
| エア・コンプレッサ |        | 漏れ    |      |    |
|           |        | 不良    |      |    |
| 報告欄       |        |       |      |    |

| 項目            | 内容        | 点検項目  | 点検結果 | 対応 |
|---------------|-----------|-------|------|----|
| かじ取り装置<br>足廻り | ハンドル      | 遊び    | ○    |    |
|               |           | ガタ・異音 | ○    |    |
|               | ギアボックス    | 油漏れ   | ○    |    |
|               | パワーステアリング | 損傷    | ○    |    |
|               |           | 油漏れ   | ○    |    |
|               | リーフスプリング  | 異音    | ○    |    |
|               |           | 損傷    | ○    |    |
|               | エアサス      | 損傷    |      |    |
|               |           | エア漏れ  |      |    |
|               |           | 作動不良  |      |    |
| 報告欄           |           |       |      |    |

| 項目              | 内容           | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|-----------------|--------------|------|------|----|
| 電装関係(外装)        | ヘッドライト       |      | ○    |    |
|                 | フォグランプ       |      | ○    |    |
|                 | ウインカー        |      | ○    |    |
|                 | ストップランプ      |      | ○    |    |
|                 | 車幅灯(マーカー)    |      | ○    |    |
|                 | 車高灯          |      | ○    |    |
|                 | 作業灯・庫内灯      |      | ○    |    |
|                 | ナンバー灯        |      | ○    |    |
|                 | ワイパー         |      | ○    |    |
| 電装関係(内装)        | パワーウィンドウ     |      | ○    |    |
|                 | 集中ドアロック      |      | ○    |    |
|                 | 格納ミラー        |      | ○    |    |
|                 | 電動ミラー        |      | ○    |    |
|                 | ホーン          |      | ○    |    |
|                 | ラジオ・オーディオ    |      | ○    |    |
|                 | バックアイカメラ     |      | ○    |    |
|                 | 計器類 点灯状態     |      | ○    |    |
|                 | ルームランプ       |      | ○    |    |
| 電装関係(バッテリー)     | セルモーター       |      | ○    |    |
|                 | バッテリー(ターミナル) |      | ○    |    |
|                 | オルタネータ(ダイナモ) |      | ○    |    |
| エアコン            | コンプレッサー      |      | ○    |    |
|                 | 風量           |      | ○    |    |
|                 | ガス           |      | ○    |    |
| インジケータ(警告)ランプ点灯 |              |      | ○    |    |
| その他報告欄          |              |      |      |    |

| 項目         | 内容     | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|------------|--------|------|------|----|
| 上物関係       | 作動     |      | ○    |    |
|            | スイッチ類  |      | ○    |    |
|            | 油圧漏れ   |      | ○    |    |
|            | その他 損傷 |      | ○    |    |
|            |        |      |      |    |
|            |        |      |      |    |
|            |        |      |      |    |
|            |        |      |      |    |
|            |        |      |      |    |
|            |        |      |      |    |
|            |        |      |      |    |
|            |        |      |      |    |
|            |        |      |      |    |
| 報告欄        |        |      |      |    |
| 上記項目状況など記入 |        |      |      |    |

タイヤ  
[残りmm表示]

FF

FR

RF

RR

スプア

- ・ タイヤサイズ F 205/85R16  
R 205/85R16
- ・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他  
\* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入
- ・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)  
\* 各タイヤのホイールを( )に記入
- ・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入  
\* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

|      |           |      |              |
|------|-----------|------|--------------|
| 管理番号 | 2672      | 形状   | 塵芥車          |
| 車名   | 三菱ふそう     | 通称名  | キャンター        |
| 型式   | 2RG-FEAV0 | 車台番号 | FEAV0-610206 |



日付:

塵芥車

外装状態



参考工番



|    |     |    |   |    |     |   |   |   |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 記号 | A   | B  | C | S  | U   | W | H | M |
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 |        | 外装            |              | 点検者 報告欄 |
|-------|--------|---------------|--------------|---------|
| シート破れ | 無      | キャブ修復暦        | 無 ( )        |         |
| 破損    | 無 ( )  | キャブ・コーションプレート | 有            |         |
| スイッチ類 | 良好 ( ) | フロントガラス状態     | 良好 [ ]       |         |
| 汚れ    | 無      |               | 傷の程度 [ ] ( ) |         |
| 欠品    | 無 ( )  | シャーシ サビ       | 無            |         |
| その他   |        | フレーム曲がり・修復暦   | 無 ( )        |         |
|       |        | ボデー修復暦        | 無 ( )        |         |