車両情報シート

No	管理番号	3591	形状	クレーン付
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2PG-FE2ABG	車台番号	FE2AB-104872

基本情報	年式	令和2 (202	0) 年	3 月			
	エンジン型式	A05C					
	排気量	5,120 сс					
	馬力	260 ps					
	最大積載量	7,100 kg					
	車検	有 [令和8年	6 月	19 日]		
	免許区分	大型(11t以上	.)				
	車体 長さ	車検証	9360 mm	実測		mm	
	車体 幅	車検証	2460 mm	実測		mm	
	車体 高さ	車検証	2950 mm	実測		mm	

*実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	100 千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (令和元 年 12 月)
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒ [他()
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [永久磁石]
	エアサス	有り、リア・コー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	速度抑制装置	有
	Nox•PM	適合
	燃料タンク	200 L + L + L
	燃料	軽油 [
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型形状	←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有 有 有 有 有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ・・・]
	ETC	有 [2.0]
	バックカメラ	無 []
	オートクルーズ	有有有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	ドライブレコーダー

①入庫確認	②営業	3HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2025/11/20

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

上物情報1	メーカー	トランテック	ス		[]
(ボデー)	型式						
	製造番号[年式]	A000G4601				年	月]
	内寸法 長	5540	mm				
	内寸法 幅	2350	mm				
	内寸法 高	680	mm	リア:580m	ım		
	床面地上高	1090	mm				
	床フック	8	対 [埋込]		
	スタンション		個				
	ウインチ	無					
	自動歩み	無					
	オートスライダー	無					
	上物操作						
	横根太	木製					
	載替						
	その他情報						

上物情報2	メーカー	タダノ			[]
(クレーン)	型式	TM-ZX304F	IRSA					
	製造番号[年式]	4104470117	4			令和2 年	2 月]
	吊荷重	2.9t	[]				
	クレーン段数	4段						
	操作	ラジコン						
	フックイン	有						
	リアジャッキ	無						
	載替	無						
	その他情報	レバ一配列	変更機					

上物情報3	形状	無	[]	*跳上の場合⇒ []
(ゲート)	メーカー				[]
	型式					
	製造番号					,
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm	,
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm	,
	その他情報					

車両チェックシート

管理番号	3591	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FE2ABG	車台番号	FE2AB-104872

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	0	
	エンジンオイル	漏れ	0	
		汚れ	Δ	
		水混入	0	
		異音·振動	0	
	ターボ	油漏れ	0	
		異音	0	
		配管	0	
	ブローバイ・排圧		0	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	0	
		噴け不良	0	
	ファンベルト	緩み・鳴き	0	
	冷却水	液量	0	
	ウォーターポンプ	漏れ	0	
		汚れ	0	
		ホース損傷	0	
		水温	0	
	マフラー	取付	0	
	排ガス・触媒装置		0	
		詰まり	0	
		黒煙·白煙	0	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	0	
	·	ギア抜け	0	
		オイル漏れ	0	
		異音·振動	0	
	クラッチ	すべり	0	
		切れ不良	0	
		切れ位置	0	
		異音	0	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	0	
	デファレンシャル	油漏れ	0	
		異音	0	
	プロペラ・ドライブシャフト		0	
		ガタ	0	
	PTO	作動不良	0	
		オイル漏れ	0	
		ガタ・異音	0	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スヘプキー キャブ	<u>有</u> 有	
	スペアキー 燃料タンク	有	
	スヘプキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	<u>有</u> 有 有	
	工具	有	
	ジャッキ	無	
			•

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	0	
	ABS		0	
	エアマスター	不良·油漏	0	
	駐車ブレーキ	効き具合	0	
	坂道発進装置		0	
エア・コンプレッサ		漏れ	0	
		不良	0	
報告欄				


項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置	ハンドル	遊び	0	
足廻り		ガタ・異音	0	
	ギアボックス	油漏れ	0	
	パワーステアリング	損傷	0	
		油漏れ	0	
	リーフスプリング	異音	0	
		損傷	0	
	エアサス	損傷	0	
		エア漏れ	0	
		作動不良	0	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		0	
	フォグランプ		0	
	ウインカー		0	
	ストップランプ		0	
	車幅灯(マーカー)		0	
	車高灯			
	作業灯·庫内灯		0	
	ナンバー灯		0	
電装関係(内装)	ワイパー		0	
	パワーウインドウ		0	
	集中ドアロック		0	
	格納ミラー		0	
	電動ミラー			
	ホーン		0	
	ラジオ・オーディオ		0	
	バックアイカメラ			
	計器類 点灯状態		0	
	ルームランプ		0	
電装関係(バッテリー)	セルモータ		0	
	バッテリー(ターミナル)		0	
	オルタネータ(ダイナモ)		0	
エアコン	コンプレッサー		0	
	風量		0	
	ガス		0	
インジケーター(警	告)ランブ点灯		0	
その他報告欄				

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	上物動作			
	作動油 量・漏れ			
	ラジコン作動			
	ウインチワイヤー			
	自動歩み			
	その他 損傷			
	クレーン作動		0	
	作動油 量・漏れ		0	
	ラジコン作動		0	
	フックイン作動		0	
	ワイヤー		0	
	その他損傷		0	
報告欄				
上記項目状況など記え				



点検結果: O:良好 Δ:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換 対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)

3


車両チェックシート

日付:

管理番号	3591	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FE2ABG	車台番号	FE2AB-104872

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	Α	В	С	S	U	W	Н	М
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	口田田	波	穴	跡

キャブ内装				外装						点検者 報告欄		
シート破れ	無			キャブ修復暦	無	()	・助手席側ドアバ	イザー割れ	
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	有							
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	傷あり	[]				
汚れ	少ない				傷	の程度[点キズ]()			
欠品	無	()	シャーシ サビ	小							
その他				フレーム曲がり・修復暦	無	()			
				ボデー修復暦	無	()			