

## 車両情報シート

管理番号	3783	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NJR88A	車台番号	NJR88-7010011

基本情報	年式	令和4(2022) 年 5月
	エンジン型式	4JZ1
	排気量	2,990 cc
	馬力	150 ps
	最大積載量	2,000 kg
	車検	抹消 [ 年 月 日 ] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	小型 [ 準中型(5t未満) ]
	車体の長・幅・高	車検証: 長 4,680 mm ・ 幅 1,690 mm ・ 高 1,960 mm 実測: 長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	86 千km [ 実走 ]
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )
	シフト	AT 速 セミATの場合⇒[ ]
	ペダル数	2
	ターボ	有
	ブレーキ	VAC [ ディスク ]
	ABS	無
	リターダ	無 [ ]
	エアサス	無 [ ]
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	60 L+ L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→ [ ]

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [ マニュアル ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー ・ リバースミラー ]
	オーディオ	有 [ 社外 ] [ ラジオ ・ ナビ ・ DVD ]
	ETC	有 [ 種類 2.0 ]
	バックカメラ	無 [ ]
	ドライブレコーダー	有
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	無
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/2/2  
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	[ ]	[ 年 月 ]
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	あおり	鉄	
	床材質	鉄	
	内寸法	長 3,120 mm × 幅 1,620 mm × 高 370 mm	
	リアあおり 高	370 mm	
	床面地上高	810 mm	
	ラッシングレール	段	
	床フック	対 [ ] 個	
	スタンション・ポール	スタンション 個	ポール: 本
その他情報	中間柱		
	ネタ	横ネダ→ 木製 縦ネダ→ 無	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報3 (パワーゲート)	形状	[ ]	※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	操作方法	[ ]	
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm	
	ストップバー迄寸法	幅: mm 奥行: mm	
その他情報	その他情報		

## 車両情報シート

管理番号	3783	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NJR88A	車台番号	NJR88-7010011

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	ガタ	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		万タ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
電装関係(内装)	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストップバー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ [残りmm表示]	FF	( 5 )	( 5 )	
	FR	( 3 A )	( 3 A )	
	RF	( 1 )	( 1 )	( 2 )
	RR	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )
	RR	( 1 )	( 1 )	( 3 )
	スペア	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )
		( 6 )	( 1 A )	( 1 A )
・タイヤサイズ	F	195/75R15		
	R	195/75R15		
・タイヤパターン	1 タテ溝	・ 2 ミックス	・ 3 スタッドレス	・ 4 その他
	* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入			
・ホイール	A 鉄	・ B アルミ	・ C 鉄(メッキ)	
	* 各タイヤのホイールを( )に記入			
・状態	イ 異常磨耗	・ 口 損傷	・ ハ 亀裂	・ ニ ひび割れ
	* タイヤの状態を( )に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

## 車両情報シート


管理番号	3783	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NJR88A	車台番号	NJR88-7010011

3

日付： 2026/2/2

平ボデー

## 外装状態



車内付属品	キャブ内装				外装	
キー各種	キャブ： 2本	上物： 無	シートの状態	良好 ( )	キャブ修復歴	無 ( )
	燃料タンク： キャブキーと同一	キーレス： 有	破損	無 ( )	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具： 有	ジャッキ： 有	汚れ	中		傷の程度→ 飛石 · · ·
取説各種	取扱説明書： 有	メンテナンスノート： 有	カーテン	無	シャーシ サビ	小
整備記録簿	無	記録期間→ ( )	フロアマット	有	フレーム曲がり・修復歴	無 ( )
			欠品	有 ( シガライター )	ボデー修復歴	無 ( )

## 点検者 報告欄

アオリ床塗装跡