

車両情報シート

No	管理番号	3244	形状	冷凍車
	車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
	型式	2PG-FU84HZ	車台番号	FU84HZ-500192

基本情報	年式	令和7(2025) 年 5 月		
	エンジン型式	6R20		
	排気量	10,670 cc		
	馬力	394 ps		
	最大積載量	13,300 kg		
	車検	有 [令和8 年 5 月 18 日]		
	免許区分	大型(11t以上)		
	車体 長さ	車検証 11940 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 3760 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和7 年 1 月)		
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒ [シフトハイロフト] 他()		
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [EG]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	300 L + 300 L + L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2(後2軸)		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有 ヒーター付		
	電動ミラー	有		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2025/8/7

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	矢野特殊 []		
	型式	TPA10435-2		
	製造番号[年式]	B250197 [令和7 年 3 月]		
	床材質・形状	アルミ [キーストン]		
	内寸法 長	9360 mm		
	内寸法 幅	2270 mm		
	内寸法 高	2290 mm		
	間口 幅	2270 mm		
	間口 高	2240 mm		
	サイドドア	有 [観音]		
	サイドドア寸法	幅: 1840 mm 高: 2060 mm		
	床面地上高	1350 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 90 mm		
	中間柱			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 []		
	型式	TU100SC-CNC		
	製造番号[年式]	583700145BL [令和7 年 月]		
	冷凍方式	別エンジン		
	設定温度	30 度 ~ -35 度		
	冷却テスト	外気温 33 度 2 h → -14 度		
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [コード 有]		
	アワメータ	EG h スタンバイ h		
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm		
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm		
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	3244	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FU84HZ	車台番号	FU84HZ-500192

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	○
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
	排ガス・触媒装置			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり		
		切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
	クラッチ マスターオイル	漏れ		
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	プロペラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
足廻り		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
		パワーウインドウ	○	
		集中ドアロック	○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー	○	
		ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター		○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
エアコン	コンプレッサー		○	
		風量	○	
		ガス	○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
ウイング	ウイングシリンダー			
冷凍機	冷凍機作動		○	
		エバポレータ	ファン・風量	○
			異音	○
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		コンデンサ	異音	○
			ファンモータ	○
		冷媒サイトグラス	色・量	○
		サブエンジン	油量・漏れ	○
			異音	○
パワーゲート	パワーゲート作動			
ラジコン・リモコン作動				
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	14	14	
		(2 B)	(2 B)	
	FR			
		()	()	
	RF	14	14	14
		(2 B)	(2 B)	(2 B)
	RR	14	14	14
		(2 B)	(2 B)	(2 B)
	スベア	14		
		(2 B)	()	
・ タイヤサイズ F 275/80R 22.5				
R 275/80R 22.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	3244	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FU84HZ	車台番号	FU84HZ-500192

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	良好 []	
汚れ	無		傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	無	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	