

車両情報シート

管理番号	4401	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-135245

基本情報	年式	令和5(2023) 年 5 月	
	エンジン型式	A05C	
	排気量	5,120	cc
	馬力	240	ps
	最大積載量	2,500	kg
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]	
	車体の長・幅・高	車検証:長 8,160 mm ・ 幅 2,230 mm ・ 高 3,060 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	11 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	100 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	有 [種類 1.0]	
	バックカメラ	無 []	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/7/23

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	日野車体 [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号: 12388	
	内寸法	長 5,510 mm × 幅 2,120 mm × 高 390 mm	
	床面地上高	1,060 mm	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ポール	スタンション: 個	ポール: 本
	ウインチ	無	
	歩み板	無 []	
	操作方法	[・]	
	ネダ	横ネダ→ 木製	縦ネダ→ 鉄
	載替	無	
	その他情報	ネズミ穴4対	

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	タダノ [令和5 年 4 月]	
	型式・製造番号	型式: TM-ZX304HRSA 製造番号: KE9596	
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: 2.9t []	クレーン段数: 4段
	ラジコン	有	
	フックイン	有	
	リアジャッキ	無	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	操作方法	[・]	
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm
	その他情報		

車両情報シート

管理番号	4401	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-135245

日付： 2026/7/23

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フェUELポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		
	ナンバー灯		○
	電装関係(内装)	ワイパー	
パワーウインドウ			○
集中ドアロック			○
ミラー機能			○
ホーン			○
オーディオ			○
バックアイカメラ			○
計器類 点灯状態			○
ルームランプ			○
セルモーター			○
バッテリー(状態)			○
			○
オルタネータ(ダイナモ)			○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	上物動作		
	作動油・量・漏れ		
	ラジコン作動		
	ウインチワイヤー		
	自動歩み・オートスライダー		
	その他 損傷		
クレーン	クレーン作動		○
	ブームの状態		○
	作動油・量・漏れ		○
	ラジコン操作		○
	フックイン作動		○
	リアジャッキ作動		
	ワイヤー		○
	その他 損傷		○
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ				
[残りmm表示]	FF	12	12	
		(2 A)	(2 A)	
	FR			
		()	()	
	RF	11	11	11
		(2 A)	(2 A)	(2 A)
	RR			
		()	()	()
	スペア			
		14		
・タイヤサイズ F 245/80R17.5				
R 245/80R17.5				
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ				
* タイヤの状態を()に記入				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4401	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-135245

日付： 2026/7/23

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	3本	上物:	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	無	無 ()	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	少ない		傷の程度→ 点キズ・
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	無	小
整備記録簿		無			フロアマット	有	無 ()
	記録期間→	()			欠品	無 ()	ボデー修復暦
							無 ()

点検者 報告欄