

車両情報シート

管理番号	4079	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-FW1EXEG	車台番号	FW1EXE-15382

基本情報	年式	平成28(2016)年 2月		
	エンジン型式	E13C		
	排気量	12,910 cc		
	馬力	380 ps		
	最大積載量	13,500 kg		
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 11,990 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,770 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm * 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	659 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (平成27年 12月)		
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[フロント]		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [永久磁石]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	300 L+ 200 L+ L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	8×4		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 低床		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグラブ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: ←大型の場合は空欄		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・ 熱電ミラー]		
	オーディオ	無 [] [] []		
	ETC	無 [種類]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/4/21
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	パブコ [] [平成28年 1月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号: 619A9533		
	床材質・形状	木 [フラット]		
	内寸法	長 9,630 mm × 幅 2,440 mm × 高 2,650 mm		
	間口	幅 2,370 mm × 高 2,570 mm		
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm		
	床面地上高	1,070 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	17 対 [] 個		
	スタンション・ポール	スタンション: 4 個 ポール: 本		
	壁厚	サイド: mm リア: mm		
	中間柱	可倒		
	ジョロダーレール	無 []		
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ 鉄		
	載替	無		
	その他情報	引出: 15対 埋込: 2対		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)		
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]		
	アワメータ	EG h スタンバイ h		
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	操作方法	[]		
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm		
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm		
	その他情報			

車両情報シート

管理番号	4079	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-FW1EXEG	車台番号	FW1EXE-15382

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			異音	○
			振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
		ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
冷凍機	冷凍機作動		○
		エバポレータ	ファン・風量 異音
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	ファンモータ		○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	○
		異音	○
冷却水		液量	○
		漏れ	○
			○
パワーゲート	パワーゲート作動		○
		ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○	
		入れやすさ	○	
		オイル漏れ	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチオイル	量	○	
		デフレンシヤル	油漏れ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○	
			ガタ	○
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		異音	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○		
		フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー		○
				パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
ホーン	○				
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○		
			○		
			○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		12	11		
		(2 A)	(2 A)		
FR		12	10		
		(2 A)	(2 A)		
RF	9	10	10	10	
	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)	
RR	9	10	10	10	
	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)	
	スベア	8			
		(2 A)			
*タイヤサイズ F 245/70R 19.5 R 245/70R 19.5					
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入					
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入					
*状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4079	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-FW1EXEG	車台番号	FW1EXE-15382

日付: 2026/4/21

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ: 2本	上物: 2本	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク: 無	キーレス: 無	破損	無 ()	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具: 無	ジャッキ: 無	汚れ	少ない		傷の程度→ 点キズ・ . .
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 有	カーテン	有	シャーシ サビ	小
整備記録簿	無		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	記録期間→ ()		欠品	有 (オープントレイ欠)	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄

庫内雨漏れ,光漏れ有