

日付: 2026/2/5

車両情報シート

| | | | |
|------|------------|------|--------------|
| 管理番号 | 3536 | 形状 | ミキサ |
| 車名 | 日野 | 通称名 | レンジャー |
| 型式 | 2KG-FJ2ACA | 車台番号 | FJ2AC-101881 |

ミキサ

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | |
|--------|----------|----------|------|---|
| エンジン | エンジン | 液量 | ○ | |
| | | エンジンオイル | 漏れ | ○ |
| | | | 異音 | ○ |
| | | | 振動 | ○ |
| | ターボ | 油漏れ | ○ | |
| | | 異音 | ○ | |
| | フェUELポンプ | 漏れ | ○ | |
| | ファンベルト | 緩み・鳴き | ○ | |
| | 冷却水 | 液量 | ○ | |
| | ウォーターポンプ | 漏れ・汚れ・損傷 | ○ | |
| | | 水温 | ○ | |
| | マフラー | 状態 | ○ | |
| | 排ガス・触媒装置 | 取付 | ○ | |
| 黒煙・白煙 | | ○ | | |
| キャブチルト | 動作 | ○ | | |
| 報告欄 | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | |
|-----------|------|--------|-------|---|
| 制動装置・その他 | ブレーキ | 効き具合 | ○ | |
| | | ABS | ○ | |
| | | エアマスター | 不良・油漏 | ○ |
| | | 駐車ブレーキ | 効き具合 | ○ |
| | | 坂道発進装置 | ○ | |
| エア・コンプレッサ | | 漏れ・不良 | ○ | |
| 報告欄 | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|---------------|----------------------|-------|------|
| かじ取り装置 足廻り | ハンドル | 遊び | ○ |
| | | ガタ・異音 | ○ |
| | パワーステアリング ・ギアボックス | 損傷 | ○ |
| | | 液量 | ○ |
| | | 油漏れ | ○ |
| | リーフスプリング | 異音・折損 | ○ |
| エアサス | 損傷・漏れ・不良 | ○ | |
| 報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | |
|------|-------|--------|-------|---|
| 上物関係 | ドラム作動 | ドラムローラ | ○ | |
| | | 作動油 | ○ | |
| | | シュート | ○ | |
| | | ホッパー | ○ | |
| | | 水タンク | 放水・漏れ | ○ |
| | | | | |
| | | | | |
| 報告欄 | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|------------------|--------------|-------|------|
| ミッション・ 動力伝達装置 | ミッション | 状態 | ○ |
| | | 入れやすさ | ○ |
| | | オイル漏れ | ○ |
| | クラッチ | すべり | ○ |
| | | 切れ不良 | ○ |
| | | 切れ位置 | ○ |
| | | 異音 | ○ |
| | クラッチオイル | 量 | ○ |
| | デファレンシャル | 油漏れ | ○ |
| | プロペラドライブシャフト | 異音 | ○ |
| | | ガタ | ○ |
| | PTO | 作動不良 | ○ |
| | | オイル漏れ | ○ |
| 異音 | | ○ | |
| 報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | | |
|-----------------|---------|-----------|------|----------|---|
| 電装関係(外装) | ヘッドライト | フォグランプ | ○ | | |
| | | ウインカー | ○ | | |
| | | ストップランプ | ○ | | |
| | | 車幅灯(マーカー) | ○ | | |
| | | 車高灯 | ○ | | |
| | | 作業灯・庫内灯 | ○ | | |
| | | ナンバー灯 | ○ | | |
| | | 電装関係(内装) | ワイパー | パワーウインドウ | ○ |
| | | | | 集中ドアロック | ○ |
| | | | | ミラー機能 | ○ |
| ホーン | ○ | | | | |
| オーディオ | ○ | | | | |
| バックアイカメラ | ○ | | | | |
| 計器類 点灯状態 | ○ | | | | |
| ルームランプ | ○ | | | | |
| セルモータ | ○ | | | | |
| バッテリー(状態) | ○ | | | | |
| オルタネータ(ダイナモ) | ○ | | | | |
| エアコン | コンプレッサー | ○ | | | |
| | 風量・冷風 | ○ | | | |
| インジケータ(警告)ランプ点灯 | | ○ | | | |
| その他報告欄 | | | | | |

| タイヤ | | [残りmm表示] | | | |
|--|-------|----------|-------|-------|--|
| FF | | 9 | 9 | | |
| FR | | (1 B) | (1 B) | | |
| RF | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| RR | (1 B) | (1 B) | (1 B) | (1 B) | |
| | スペア | 9 | | | |
| | | (1 B) | | | |
| ・タイヤサイズ F 245/70R 19.5 R 265/70R 19.5 ・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入 ・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入 ・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入 | | | | | |

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

| | | | |
|------|------------|------|--------------|
| 管理番号 | 3536 | 形状 | ミキサー |
| 車名 | 日野 | 通称名 | レンジャー |
| 型式 | 2KG-FJ2ACA | 車台番号 | FJ2AC-101881 |

日付: 2026/2/5

ミキサー

外装状態



| | | | | | | | | |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 記号 | A | B | C | S | U | W | H | M |
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| 車内付属品 | キャブ内装 | | 外装 | | | |
|---------|-----------------|--------------|--------|--------|-------------|-------|
| キー各種 | キャブ: 3本 | 上物: 無 | シートの状態 | 良好 () | キャブ修復暦 | 無 () |
| | 燃料タンク: キャブキーと同一 | キーレス: 無 | 破損 | 無 () | フロントガラス状態 | 良好 |
| 工具・ジャッキ | 工具: 有 | ジャッキ: 有 | 汚れ | 無 | 傷の程度→ | . . . |
| 取説各種 | 取扱説明書: 有 | メンテナンスノート: 有 | カーテン | 無 | シャーシ サビ | 無 |
| 整備記録簿 | 無 | | フロアマット | 有 | フレーム曲がり・修復暦 | 無 () |
| | 記録期間→ () | | 欠品 | 無 () | ボデー修復暦 | 無 () |

点検者 報告欄