

車両情報シート

管理番号	3968	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2TG-NMR88AM	車台番号	NMR88-7016152

基本情報	年式	令和6(2024)年 5月		
	エンジン型式	4JZ1		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]		
	車体の長・幅・高	車検証:長 5,020 mm ・ 幅 1,920 mm ・ 高 2,800 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm * 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	28 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	AT 速 セミATの場合⇒[]		
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ディスク]		
	ABS	有		
	リターダ	無 []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	70 L+ L+ L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグラブ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・]		
	オーディオ	有 [社外] [ナビ ・ ティオ]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	有		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進装置	無		
	その他装備			

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付:
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東プレ [] [令和6年 1月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号: F242166		
	床材質・形状	アルミ [縞板]		
	内寸法	長 3,000 mm × 幅 1,690 mm × 高 1,760 mm		
	間口	幅 1,700 mm × 高 1,750 mm		
	サイドドア	有 [スライド]		
	サイドドア寸法	幅 820 mm × 高 1,590 mm		
	床面地上高	890 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 [] 個		
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本		
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm		
	中間柱			
	ジョロダーレール	無 []		
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ アルミ		
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	東プレ [] [令和6年 1月]		
	型式・製造番号	型式: XV22LSC-P 製造番号: F242166		
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~ -30 度		
	冷却テスト	庫内温度 13.5 度 2 h→ -16 度 (3月測定)		
	スタンバイ装置	有 *有の場合→[コード 有]		
	アワメータ	EG h スタンバイ h		
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [垂直] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	新明和 []		
	型式・製造番号	型式: REV06-1203 製造番号: S2312000530A		
	操作方法	[リモコン(コードタイプ) ・]		
	寸法(外寸)	幅: 1,820 mm 奥行: 1,210 mm		
	ストッパー迄寸法	幅: 1,660 mm 奥行: 950 mm		
	その他情報			

車両情報シート

管理番号	3968	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2TG-NMR88AM	車台番号	NMR88-7016152

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
		リーフスプリング	異音・折損
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	ウイングシリンダー	○	
		作動油 量・漏れ	○	
		冷凍機	冷凍機作動	○
		エバポレータ	ファン・風量	○
冷凍機		異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○	
	ファンモータ	○		
	冷媒サイトグラス	色・量	○	
	サブエンジン	油量・漏れ	○	
		異音	○	
	冷却水	液量	○	
パワーゲート	パワーゲート作動	ストッパー作動	○	
		ラジコン・リモコン作動	○	
		報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デフレンシヤル	油漏れ
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
ホーン	○				
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○		
		インジケータ(警告)ランプ点灯	○		
その他報告欄					

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	6	6	
FR	(1 A)	(1 A)	
RF	6	6	6
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	()	()	()
スペア	8	()	()
	(1 A)	()	()
・タイヤサイズ	F 205/70R16		
	R 205/70R16		
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入		
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3968	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2TG-NMR88AM	車台番号	NMR88-7016152

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種 キャブ: 4本 上物: 2本 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 有	シートの状態 良好 () 破損 無 ()	キャブ修復暦 無 () フロントガラス状態 傷あり 傷の程度→ 点キズ・
工具・ジャッキ 工具: 有 ジャッキ: 有	汚れ 少ない	シャーシ サビ 無
取説各種 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 有	カーテン 無	フレーム曲がり・修復暦 無 ()
整備記録簿 無 記録期間→ ()	フロアマット 有	ボデー修復暦 無 ()
	欠品 無 ()	

点検者 報告欄

・使用に伴うキズ、汚れ有