

車両情報シート

管理番号	3607	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-142387

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/3/18
ウイング・バン・冷凍車

基本情報	年式	令和7(2025)年 10月
	エンジン型式	A05C
	排気量	5120 cc
	馬力	240 ps
	最大積載量	2000 kg
	車検	有 [令和9年 10月 21日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 8,810 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,470 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (令和7年 6月)
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[フロント]
	ペダル数	2
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	リターダ	有 [EG]
	エアサス	有 [リア]
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	200 L+ L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグラブ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: GLF7 製造番号: E5G7430
	床材質・形状	アルミ [キーストン]
	内寸法	長 6,280 mm × 幅 2,260 mm × 高 2,210 mm
	間口	幅 2,280 mm × 高 2,200 mm
	サイドドア	有 [片開]
	サイドドア寸法	幅 1,310 mm × 高 2,140 mm
	床面地上高	1,130 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	有 [レール]
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ アルミ
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重 [] [令和7年 月]
	型式・製造番号	型式: TDJS50J-2L2 製造番号: 5A2200114BL
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト	庫内温度 6.5 度 3 h→ -22.8 度 (12 月測定)
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒[コード 有]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	新明和 []
	型式・製造番号	型式: RAK10-6495D 製造番号: S2501009249
	操作方法	[リモコン(コードタイプ) ・]
	寸法(外寸)	幅: 2,200 mm 奥行: 1,550 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2,100 mm 奥行: 1,400 mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3607	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-142387

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デフレンシャル	油漏れ
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
異音		○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
		パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	液量	○
			油漏れ	○
		リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
ホーン	○				
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモーター	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○		
		○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	
上物関係	ウイング	ウイング 開閉	○	
		ウイングシリンダー	○	
		作動油 量・漏れ	○	
冷凍機	冷凍機作動	冷凍機作動	○	
		エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		コンデンサ	異音	○
		ファンモータ	○	
		冷媒サイトグラス	色・量	○
		サブエンジン	油量・漏れ	○
		異音	○	
		冷却水	液量	○
漏れ	○			
パワーゲート	パワーゲート作動	パワーゲート作動	○	
		ストッパー作動	○	
		ラジコン・リモコン作動	○	
報告欄				

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		7	7		
FR		(1 A)	(1 A)		
RF	7	7	7	7	
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)	
	スペア	7			
		(1 A)			
*タイヤサイズ F 225/80R 17.5					
R 225/80R 17.5					
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他					
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入					
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)					
*各タイヤのホイールを()に記入					
*状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ					
*タイヤの状態を()に記入					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	3607	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-142387

日付: 2026/3/18

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種	シートの状態	キャブ修復暦
燃料タンク: キャブキーと同一	良好 ()	無 ()
キーレス: 無	破損	フロントガラス状態
無	無 ()	良好
工具・ジャッキ	汚れ	傷の程度→
工具: 有	無	・
ジャッキ: 有	カーテン	有
取説各種	有	シャーシ サビ
取扱説明書: 有	フロアマット	無
メンテナンスノート: 有	有	フレーム曲がり・修復暦
無	無 ()	無 ()
整備記録簿	欠品	ボデー修復暦
記録期間→ ()	無 ()	無 ()

点検者 報告欄