

## 車両情報シート

No	管理番号	3033	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-112393

基本情報	年式	令和元(2019) 年 8月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	210 ps		
	最大積載量	2,300 kg		
	車検	検切 [ 年 月 日 ]		
	免許区分	中型(8t未満)		
	車体 長さ	車検証 8640 mm	実測 mm	
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm	
	車体 高さ	車検証 3270 mm	実測 mm	

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	512 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )		
	シフト	MT 6速 セミATの場合⇒ [ ] 他( )		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [ 排気B ] リターダの場合⇒ [ ]		
	エアサス	有 [ リア ]		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200 L + L + L		
	燃料	軽油 [ ]		
	アdblue使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [ オート ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ · · · ]		
	ETC	無 [ ]		
	バックカメラ	有 [ カラー ]		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/7/31

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス [ ]
	型式	
	製造番号[年式]	V071E72-05 [ 年 月 ]
	床材質・形状	アルミ [ キーストン ]
	内寸法 長	6180 mm
	内寸法 幅	2310 mm
	内寸法 高	2060 mm
	間口 幅	2310 mm
	間口 高	2030 mm
	サイドドア	有 [ 片開 ]
	サイドドア寸法	幅: 1240 mm 高: 1990 mm
	床面地上高	1080 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [ ]
	スタンション	個
	壁厚	サイド: 50 mm リア: 75 mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	有 [ レール ]
	横根太	アルミ
	載替	無
	その他情報	ジョロダーレール4列

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 [ ]
	型式	TDJS50A-L2
	製造番号[年式]	945700378BL [ 年 月 ]
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト	外気温 35 度 3 h → -1.7 度
	スタンバイ装置	無 *有の場合→ [ コード ]
	アワーメータ	EC h スタンバイ h
	その他情報	7月測定

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [ 格納 ] *跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	新明和 [ ]
	型式	TRAK10-6485D
	製造番号	S00306105
	寸法(外寸)	幅: 2200 mm 高: 1550 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2100 mm 高: 1390 mm
	その他情報	能力1000kg ラジコン有

## 車両チェックシート

管理番号	3033	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-112393

2  
日付: 2025/7/31

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
	エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	プローバイ・排圧	○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
ファンベルト	噴け不良	○		
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
	エア・コンプレッサ	漏れ	○	
		不良	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング	開閉		
		ウイングシリンダー		
		作動油 量・漏れ		
	冷凍機	冷凍機作動		○
		エバボレータ		ファン・風量 ○
		異音		○
		コンプレッサー		ベルト張・鳴 ○
		コンデンサ		異音 ○
		ファンモータ		○
		冷媒サイトグラス		色・量 ○
パワーゲート	サブエンジン	油量・漏れ		
		異音		
報告欄	パワーゲート作動			○
	ラジコン・リモコン作動			○
	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	△	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すペリ	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスター・オイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
PTO		異音	○	
		ガタ	○	
		作動不良		
		オイル漏れ		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーク)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
	電装関係(内装)			
	ワイパー		○	
電装関係(内装)	パワーウィンドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	電装関係(バッテリー)			
エアコン	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
その他	風量		○	
	ガス		○	
	インジケーター(警告)ランプ点灯		○	
	その他報告欄			

タイヤ [残りmm表示]	FF	FR	RF	RR	スペア
	8 ( 2 A )	8 ( 2 A )			
			3 ( 2 A )	5 ( 2 A )	3 ( 2 A )
					4 ( 2 A )
					8 ( 2 A )

・ タイヤサイズ F 225/80R17.5  
R 225/80R17.5

・ タイヤパターン 1タテ溝・2ミックス・3スタッズレス・4その他  
\* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ ホイール A 鉄・B アルミ・C 鉄(メッキ)  
\* 各タイヤのホイールを( )に記入

・ 状態 イ 異常磨耗・ロ 損傷・ハ 亀裂など( )に記入  
\* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)

## 車両チェックシート




3

日付: 2025/6/18

管理番号	3033	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-112393

ウイング・バン・冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ 破損	無	( ETC入れ )	キャブ修復歴 キャブ・コーナープレート	無 ( )
スイッチ類	有	( )	フロントガラス状態	有 ( )
汚れ	良好	( )	シャーシ サビ	傷あり [ ]
欠品	中	( )	フレーム曲がり・修復歴	傷の程度 [ 点キズ ] ( )
その他	無	( )	ボデー修復歴	小 ( )
				無 ( )
				無 ( )