

車両情報シート

管理番号	3557	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7158864

基本情報	年式	令和2(2020) 年 7 月		
	エンジン型式	4HK1		
	排気量	5190	cc	
	馬力	210	ps	
	最大積載量	2550	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]		
	車体 長	車検証 8410 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2310 mm	実測	mm
	車体 高	車検証 3280 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	431 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [年 月]		
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒[] 他()		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	無 []		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200 L+	L+	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準	←大型の場合は空欄
	ベッド	無		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/10/17
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東ブレ [令和2 年 7 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号: F205224		
	床材質・形状	アルミ [アンチスリップ]		
	内寸法	長 6220 mm	幅 2110 mm	高 2110 mm
	間口	幅 2110 mm	高 2100 mm	
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅 mm		高 mm
	床面地上高	1070 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 [] 個		
	スタンション・ボール	スタンション: 個	ボール: 本	
	壁厚	サイド: 75 mm	リア: 50 mm	
	中間柱			
	ジョロダーレール	無 []		
	ネタ	横ネタ→ アルミ	縦ネタ→ アルミ	
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	東ブレ [令和2 年 7 月]		
	型式・製造番号	型式: XV42L0C-U 製造番号: R205224		
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~ -30 度		
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 33 度	2 h→ -10 度	()
	スタンバイ装置	無 * 有の場合⇒[コード]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ h	
	その他情報	外気温: 34度		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	新明和 []		
	型式・製造番号	型式: RAK10-6485D 製造番号: S10607400		
	操作方法	[ラジコン(コードレス) ・ リモコン(コードタイプ)]		
	寸法(外寸)	幅: 2100 mm	奥行: 1550 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2110 mm	奥行: 1400 mm	
	その他情報			

日付: 2025/10/17

車両情報シート

管理番号	3557	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7158864

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
	キャブチルト	黒煙・白煙	○
		動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		オイル	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
PTO	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	2本
	キー(上物)	無
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
	記録保管	有
	記録期間	R3.4～R7.4

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
		漏れ・不良	
エア・コンプレッサ			
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		方々・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
		異音・折損	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		運転席側球切れ
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
電装関係(内装)	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
エアコン	バッテリー(状態)		弱い
	オルタネータ(ダイナモ)		○
	コンプレッサー		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
	ウイングシリンダー		
	作動油 量・漏れ		
冷凍機	冷凍機作動		○
	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
		ファンモータ	○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
	冷却水	液量	○
	漏れ	○	
パワーゲート	パワーゲート作動		○
	ストッパー作動		○
	ラジコン・リモコン作動		○
報告欄			
上記項目状況など記入			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		8	8
FR		(3 A イ)	(3 A イ)
RF	7	7	8
RR	(3 A)	(3 A)	(3 A)
	スベア	13	
		(2 A)	
・タイヤサイズ F 225/80R 17.5			
R 225/80R 17.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付：2025/10/17

管理番号	3557	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7158864

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装		点検者 報告欄
シートの状態	損傷	(穴有)	キャブ修復暦	無	
破損	無	()	フロントガラス状態	傷あり	
汚れ	少ない			傷の程度→ 点キズ ・ ・	
欠品	有	(助手席側灰皿欠)	シャーシ サビ	小	
その他	有	(オープントレイ欠)	フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	