

車両情報シート

管理番号	4177	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TRG-NLR85AN	車台番号	NLR85-7037862

基本情報	年式	平成31(2019)年 3月		
	エンジン型式	4JJ1		
	排気量	2,990	cc	
	馬力	150	ps	
	最大積載量	2,000	kg	
	車検	抹消 [ 年 月 日 ] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [ 準中型(5t未満) ]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 6,370 mm ・ 幅 1,910 mm ・ 高 3,130 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	157 千km	[ 実走 ]
	タコグラフ	無	[ ] ( 年 月 )
	シフト	MT	5 速 セミATの場合⇒[ ]
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC	[ ディスク ]
	ABS	有	
	リターダ	無	[ ]
	エアサス	無	[ ]
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	100	L+ L+ L
	燃料	軽油	[ ]
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→	全低床 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグラブ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [ マニュアル ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー ・ ]
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ティオ ・ ]
	ETC	有 [ 種類 不明 ]
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	ドライブレコーダー	有
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/5/11  
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [ ] [ 年 月 ]
	型式・製造番号	型式: DLK 製造番号: T3DN568
	床材質・形状	木 [ フラット ]
	内寸法	長 4,400 mm × 幅 1,780 mm × 高 2,180 mm
	間口	幅 1,780 mm × 高 2,100 mm
	サイドドア	有 [ スライド ]
	サイドドア寸法	幅 1,000 mm × 高 2,110 mm
	床面地上高	940 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [ ] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	
	ジョロダールレール	無 [ ]
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[ ] [ 年 月 ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 ( 月測定 )
	スタンバイ装置	* 有の場合→[ コード ]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [ ] ※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[ ]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

日付: 2026/5/11

車両情報シート

管理番号	4177	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TRG-NLR85AN	車台番号	NLR85-7037862

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			異音	○
			振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
黒煙・白煙		○		
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
		冷凍機作動	○
		エバポレータ	ファン・風量 異音
冷凍機	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		異音	○
	コンデンサ	ファンモータ	○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油漏れ	○
		異音	○
冷却水		液量	○
		漏れ	○
		○	
パワーゲート	パワーゲート作動	ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
			○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○	
		入れやすさ	○	
		オイル漏れ	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		量	○	
	クラッチオイル	油漏れ	○	
	デフレンシヤル	異音	○	
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		異音	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
				ホーン	○
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー	○			
	風量・冷風	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	6	6	
FR	(1 A)	(1 A)	
RF	3	3	3
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	スペア		
		10	(1 A)
*タイヤサイズ F 195/75R 15			
R 195/75R 15			
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
*各タイヤのタイヤパターンを( )に記入			
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
*各タイヤのホイールを( )に記入			
*状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
*タイヤの状態を( )に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4177	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	TRG-NLR85AN	車台番号	NLR85-7037862

日付: 2026/5/11

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種 キャブ: 2本 上物: 3本 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 有	シートの状態 破損	キャブ修復暦 フロントガラス状態
工具・ジャッキ 工具: 有 ジャッキ: 有	汚れ	傷の程度 → 点キズ
取説各種 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 有	カーテン	シャーシ サビ
整備記録簿 有 記録期間 → ( R1.7~R6.7 )	フロアマット	フレーム曲がり・修復暦
	欠品	ボデー修復暦

点検者 報告欄

観音扉90度ストッパー曲がり及び収納ステー欠品