車両情報シート

No	管理番号	3554	形状	ダンプ
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	TPG-FBA60	車台番号	FBA60-560125

基本情報	年式	平成29(2	017)	年	9 月				
	エンジン型式	4P10							
	排気量	2,990 c	c						
	馬力	149 p	s						
	最大積載量	3,000 k	g						
	車検	有		和8 年	10 月	1	日]		
	免許区分		ト満)						
	車体 長さ	車検証	4690	mm	実測			mm	
	車体 幅	車検証	1690	mm	実測			mm	
	車体 高さ	車検証		mm	実測			mm	

^{*}実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	37 千km [実走]
	タコグラフ	無 [年 月)
	シフト	MT 5 速 セミATの場合⇒ [他()
	ペダル数	3
	ターボ	有一
	ブレーキ	VAC [ディスク]
	ABS	有 有 [排気B] リターダの場合⇒ []
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	無無
	Nox•PM	適合
	燃料タンク	70 L + L + L
	燃料	軽油 [
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・・・・]
	ETC	有 [種類 不明]
	バックカメラ	無 []
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	無
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2025/11/14

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1	メーカー	新明和				[]
(ボデー)	型式	DR2-0110S	Y					
	製造番号[年式]	S80942xxx					年	月]
	内寸法 長	3070	mm					
	内寸法 幅	1610	mm					
	内寸法 高	370	mm					
	床厚み	5	mm	二重張	[無]	
	ボデー材質1	鉄						
	ボデー材質2							
	リアゲート	下開						
	リアゲート水密	無						
	コボレーン	有		シート](手動)	
	底形状	角底						
	形状(小型)	標準						
	載替	無						
	その他情報							

上物情報2	メーカー]
(クレーン)	型式				
	製造番号[年式]			年	月]
	吊荷重	[]		
	クレーン段数				
	操作				
	フックイン				
	リアジャッキ				
	載替				
	その他情報				

上物情報3	形状		[]	*跳上の場合⇒	[]
(ゲート)	メーカー				[]
	型式						
	製造番号						
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm		
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm		
	その他情報						

日付:

ダンプ・ダンプ	(十孙林)。	71\	はばいづ
ツンノ・ツンノ	(上1993景)"	クレーン	コリメンノ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	項目
エンジン	エンジン	液量	0		制動装置・
	エンジンオイル	漏れ	0		
		汚れ	0		
		水混入	0		
		異音·振動	0		
	ターボ	油漏れ	0		エア・コンプ
		異音	0		
		配管	0		報告欄
	ブローバイ・排圧		0		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	0		
		噴け不良	0		項目
	ファンベルト	緩み・鳴き	0		かじ取り装置
	冷却水	液量	0		足廻り
	ウォーターポンプ	漏れ	0		
		汚れ	0		
		ホース損傷	0		
		水温	0		
	マフラー	取付	0		
	排ガス・触媒装置		0		
		詰まり	0		
		黒煙·白煙	0		
報告欄		•			報告欄

切口 ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	四台	从没块口	从似他木	スリルい
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	0	
	ABS		0	
	エアマスター	不良·油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	0	
	坂道発進装置			
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				


内突 占焓值日 占焓结里 対応

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置	ハンドル	遊び	0	
足廻り		ガタ・異音	0	
	ギアボックス	油漏れ	0	
	パワーステアリング	損傷	0	
		油漏れ	0	
	リーフスプリング	異音	0	
		損傷	0	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動		0	
	ホイスト		0	
	作動油 量・漏れ		0	
	曲がり・ねじれ		0	
	その他 損傷		0	
	クレーン作動			
	作動油・量・漏れ			
	ラジコン操作			
	フックイン作動			
	ワイヤー			
	その他 損傷			
報告欄 上記項目状況など記え				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	0	
		ギア抜け	0	
		オイル漏れ	0	
		異音·振動	0	
	クラッチ	すべり	0	
		切れ不良	0	
		切れ位置	0	
		異音	0	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	0	
	デファレンシャル	油漏れ	0	
		異音	0	
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	0	
		ガタ	0	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		0	
	フォグランプ		0	
	ウインカー		0	
	ストップランプ		0	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯·庫内灯			
	ナンバー灯		0	
電装関係(内装)	ワイパー		0	
	パワーウインドウ		0	
	集中ドアロック		0	
	格納ミラー		0	
	電動ミラー			
	ホーン		0	
	ラジオ・オーディオ		0	
	バックアイカメラ			
	計器類 点灯状態		0	
	ルームランプ		0	
電装関係(バッテリー)	セルモータ		0	
	バッテリー(ターミナル)		0	
	オルタネータ(ダイナモ)		0	
エアコン	コンプレッサー		0	
	風量		0	
	ガス		0	
インジケーター(警	告)ランプ点灯		0	
その他報告欄				




項目 装備類 有無 対応 スヘプキー キャブ スペアキー 燃料タンク スヘプアキー 上物 キーレス 有 取扱説明書 無 整備記録簿 無 カーテン 無 フロアマット 有 有 ジャッキ


(会報 ○ : 長好 △ : 継続的な点検が必要 × : 要修理・交換(対応 : R: 修理 P: 交換 S: 清掃 ○ : 給油(水)

3


日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ





記号	Α	В	С	S	U	W	Н	М
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	日田田田	波	穴	跡



キャブ内装				外装						点検者	報告欄		
シート破れ	無			キャブ修復暦	無	()				
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	有								
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	傷あり	[]					
汚れ	中				傷	の程度[点キズ]()				
欠品	無	()	シャーシ サビ	小								
その他				フレーム曲がり・修復暦	無	()				
				ボデー修復暦	無	()				