

日付： 2025/4/15

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	37119	形状	ウイング
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	SKG-FD9JLAG	車台番号	FD9JLA-10489

基本情報	年式	平成24 (2012)	年	3 月
	エンジン型式	J05E		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	210 ps		
	最大積載量	2,850 kg		
	車検	抹消	[年 月 日]	
	免許区分	中型(8t未満)		
	車体 長さ	車検証 8630 mm	実測 mm	
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm	
	車体 高さ	車検証 3500 mm	実測 mm	
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	683 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	有	[リア]
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L + L + L	
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型形状		←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無 []
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス	[]
	型式	HFDLB-MBAAMH	
	製造番号[年式]	4KW6165-01	[年 月]
	床材質・形状	木	[フラット]
	内寸法 長	6280 mm	
	内寸法 幅	2410 mm	
	内寸法 高	2420 mm	
	間口 幅	2370 mm	
	間口 高	2330 mm	
	サイドドア	無	[]
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm	
	床面地上高	970 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	5 対 [引出]	
	スタンション	個	
	壁厚	サイド: mm リア: mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	無	[]
	横根太	アルミ	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	外気温 度 h → 度
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒ [コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]	
	型式		
	製造番号		
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm	
	その他情報		

車両チェックシート

管理番号	37119	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	SKG-FD9JLAG	車台番号	FD9JLA-10489

日付:

ウイング ・ パン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	後部滲み
		漏れ	△	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水 ウォーターポンプ	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
			○	
		○		
マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○		
	腐食	○		
	詰まり	○		
	黒煙・白煙	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
			○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
オイル漏れ				
ガタ・異音				
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他		ブレーキ	効き具合	○
		ABS		○
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ			漏れ	
			不良	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)		ヘッドライト		○
		フォグランプ		×
		ウインカー		○
		ストップランプ		○
		車幅灯(マーカー)		○
		車高灯		○
		作業灯・庫内灯		○
		ナンバー灯		○
	電装関係(内装)	ワイパー		○
		パワーウインドウ		○
		集中ドアロック		○
		格納ミラー		○
		電動ミラー		
		ホーン		○
電装関係(バッテリー)		ラジオ・オーディオ		○
		バックアイカメラ		○
		計器類 点灯状態		○
		ルームランプ		○
エアコン		セルモーター		○
		バッテリー(ターミナル)		○
		オルタネータ(ダイナモ)		○
インジケーター(警告)ランプ点灯		コンプレッサー		○
		風量		○
		ガス		○
その他報告欄				○

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉		○	
			○	
ウイング	ウイングシリンダー		○	
			○	
冷凍機	冷凍機作動	作動油 量・漏れ	○	
		冷凍機作動		
		エバポレータ	ファン・風量	
			異音	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		コンデンサ	異音	
			ファンモータ	
パワーゲート	パワーゲート作動	冷媒サイトグラス	色・量	
		サブエンジン	油量・漏れ	
			異音	
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	9	9	
	FR	(2 A)	(2 A)	
	RF	(8)	(8)	(8)
	RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)
		()	()	()
	スベア	2		
		(2 A)	()	
	・ タイヤサイズ	F 225/80R 17.5		
		R 225/80R 17.5		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他		
		* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
	・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)		
		* 各タイヤのホイールを()に記入		
	・ 状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入		
		* ない場合は記載不要		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	37119	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	SKG-FD9JLAG	車台番号	FD9JLA-10489

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ	有		キャブ修復暦	無 ()
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	有 ()
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	傷あり [飛石] ()
汚れ	中			傷の程度 [飛石] ()
欠品	有	(オープントレイ欠)	シャーシ サビ	小 ()
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()
			ボデー修復暦	無 ()