

車両情報シート

管理番号	4019	形状	ダンプ
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NJR88AT	車台番号	NJR88-7018661

基本情報	年式	令和6(2024)年 3月		
	エンジン型式	4JZ1		
	排気量	2,990	cc	
	馬力	150	ps	
	最大積載量	2,000	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(5t未満)]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 4,690 mm ・ 幅 1,690 mm ・ 高 1,970 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [実走]
	タコグラフ	無 [年 月]
	シフト	MT 5速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	VAC [ディスク]
	ABS	有
	リターダ	無 []
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	70 L+ L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグラブ	無
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	無 []
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/3/27

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	極東開発工業 [年 月]
	型式・製造番号	型式: DD02-31 製造番号: 23A122008Y
	内寸法	長 3,060 mm × 幅 1,600 mm × 高 300 mm
	床厚み	4.5 mm 二重張 [無]
	ボデー材質	鉄 鉄の場合→[不明]
	リアゲート	下開
	リアゲート水密	無
	コボレーン	無 [] / ()
	底形状	角底
	形状(小型)	標準
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	[年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: [] クレーン段数:
	ラジコン	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	4019	形状	ダンプ
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NJR88AT	車台番号	NJR88-7018661

日付: 2026/3/27

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○	
		ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○	
		マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		異煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デファレンシャル	油漏れ
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
		PTO	作動不良
	オイル漏れ		○
異音	○		
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
		パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	液量	○
			油漏れ	○
			異音・折損	○
足廻り	リーフスプリング	異音・折損	○	
		エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグラмп	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
		車高灯	○
		作業灯・庫内灯	○
		ナンバー灯	○
		ワイパー	○
		パワーウインドウ	○
		集中ドアロック	○
電装関係(内装)	ワイパー	ミラー機能	○
		ホーン	○
		オーディオ	○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモーター	○
		バッテリー(状態)	○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
		エアコン	コンプレッサー
	○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○	
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	ボデー	ダンプ作動	○
		油圧	○
		ダンプ下がり具合	○
		ホイスト	○
		作動油 量・漏れ	○
		曲がり・ねじれ	○
		ブームの状態	○
		その他 損傷	○
クレーン	クレーン	作動	○
		ブームの状態	○
		作動油・量・漏れ	○
		ラジコン操作	○
		フックイン作動	○
		リアジャッキ作動	○
		ワイヤー	○
報告欄			

タイヤ
[残りmm表示]

FF	9	9		
FR	(1 A)	(1 A)		
RF	9	9	9	9
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)
		10		
スペア	(1 A)			

・タイヤサイズ F 205/70R 16
R 205/70R 16

・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
*各タイヤのホイールを()に記入

・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ
*タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換





車両情報シート

管理番号	4019	形状	ダンプ
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NJR88AT	車台番号	NJR88-7018661

日付: 2026/3/27

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種 キャブ: 2本 上物: 無 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 有	シートの状態 良好 () 破損 無 () 汚れ 無	キャブ修復暦 無 () フロントガラス状態 良好 傷の程度→ . . .
工具・ジャッキ 工具: 有 ジャッキ: 有	カーテン 無 フロアマット 有 欠品 無 ()	シャーシ サビ 無 フレーム曲がり・修復暦 無 () ボデー修復暦 無 ()
取説各種 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 無		
整備記録簿 無 記録期間→ ()		

点検者 報告欄