

## 車両情報シート

No	管理番号	3595	形状	トラクタ
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	QPG-SH1EDDG	車台番号	SH1EDD-17045

基本情報	年式	平成30(2018) 年 7月		
	エンジン型式	E13C		
	排気量	12,910 cc		
	馬力	450 ps		
	最大積載量	32,500 kg		
	車検	有	[ 令和8年 7月 19日 ]	
	免許区分	大型(11t以上)		
	車体 長さ	車検証	5520 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3460 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	444 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	有	[ 別体 ]	( 平成30年 6月 )
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [ プロシフト ] 他( )
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ ドラム ]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[ リターダ ]	リターダの場合⇒ [ 永久磁石 ]
	エアサス	有	[ リア ]	
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	390 L	+	L + L
	燃料	軽油	[ ]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	ハイルーフ		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有	[ オート ]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	有		
	オーディオ	有	[ 純正 ]	[ ラジオ ]
	ETC	無	[ ]	
	バックカメラ	無	[ ]	
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:

トラクタ

上物情報1 (ボデー)	カブラ形状	シングル	
	メーカー	その他	[ ソーシン ]
	型式	HMV-13-B	
	製造番号[年式]	16-26329	[ 年 月 ]
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[ ]
	型式	[ ]
	製造番号[年式]	[ 年 月 ]
	吊荷重	[ ]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

## 車両チェックシート

2

管理番号	3595	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-SH1EDDG	車台番号	SH1EDD-17045

日付:

トラクタ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	プローバイ・排圧 燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
冷却水 ウォーターポンプ	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
		液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	水温	○	
		取付	○	
		腐食	△	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び ガタ・異音	○ ○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷 油漏れ	○ ○	
	リーフスプリング	異音 損傷		
	エアサス	損傷		
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスター油	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
		作動不良		
報告欄		オイル漏れ		
		ガタ・異音		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグラーブ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		△	
	パワーウィンドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ			
	計器類 点灯状態		○	
電装関係(バッテリー)	ルームランプ		○	
	セルモータ		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

タイヤ [残りmm表示]	FF	5 ( 2 B イ )	2 ( 2 B イ )
	FR	8 ( 2 B イ )	7 ( 2 B イ )
RF	8 ( 2 B イ )	8 ( 2 B イ )	8 ( 2 B イ )
	RR	7 ( 2 B イ )	7 ( 2 B イ )
スペア	7 ( 2 B イ )	7 ( 2 B イ )	7 ( 2 B イ )
	スペア	7 ( 2 B イ )	7 ( 2 B イ )

点検結果: ○: 良好 △: 繼続的な点検が必要 ×: 要修理・交換  
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

## 車両チェックシート






3

管理番号	3595	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-SH1EDDG	車台番号	SH1EDD-17045

日付:

トラクタ

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄		
シート破れ 破損	有 有 ( ビス穴有 )	キャブ修復歴 キャブ・コーチンプレート	無 ( ) 有 傷あり [ ]	・道具箱にサビ有 ・使用に伴うキズ、汚れ有 ・フロントパネル開閉ワイヤー不良		
スイッチ類 汚れ	良好 ( ) 中	フロントガラス状態 シャーシ サビ	傷の程度 [ 飛石 ] ( ) 小 無 ( )	・フロントパネル開閉ワイヤー不良		
欠品 その他	無 ( ) シートへたり有	フレーム曲がり・修復歴 ボデー修復歴	無 ( )			